



Edwards

Система Edwards SAPIEN 3 Ultra

Сердечный клапан для чрескатетерного введения Edwards SAPIEN 3 Ultra

Система доставки Edwards Commander

для чресбедренного, подключично-подмышечного введения

Edwards SAPIEN 3 Ultra Sistemi

Edwards SAPIEN 3 Ultra Transkater Kalp Kapağı

Edwards Commander İletim Sistemi

Transfemoral, Subklavyen / Aksiller

Sustav Edwards SAPIEN 3 Ultra

Transkaterterski srčani zalistak Edwards SAPIEN 3 Ultra

Sustav za uvođenje Edwards Commander

Transfemoralni, supklavijalni/aksilarni

Оглавление ■ Dizin ■ Sadržaj

Русский (RU)	1
Türkçe (TR)	10
Hrvatski (HR)	17
Рисунки / Şekiller / Slike.....	24-26
Условные обозначения / Sembol Açıklamaları / Legenda simbola	30-31

- Сердечный клапан для чрескатетерного введения
Edwards SAPIEN 3 Ultra (рис. 1)**

Сердечный клапан для чрескатетерного введения (THV)

Edwards SAPIEN 3 Ultra состоит из расширяемого с помощью баллона рентгеноконтрастного каркаса из кобальто-хромового сплава, трехстворчатого протеза клапана из ткани бычьего перикарда, а также внутренней и внешней юбки из полиэтилентерефталатного волокна (ПЭТФ). Створки клапана обрабатываются в соответствии с процедурой Carpenter-T Edwards ThermaFix.

THV предназначен для имплантации в нативное кольцо, соотносимое по размеру с площадью аортального кольца, измеренной в трех плоскостях у основания кольца во время систолы:

Табл. 1

Размер кольца нативного клапана (ЧПЭхоКГ)*	Размер кольца нативного клапана (КТ)		Размер THV
	Площадь нативного кольца (мм ²)	Диаметр, производный от площади (мм)	
16–19 мм	273–345	18,6–21,0	20 мм
18–22 мм	338–430	20,7–23,4	23 мм
21–25 мм	430–546	23,4–26,4	26 мм

Для расчета рекомендуемого размера THV используется размер кольца нативного клапана, полученный с помощью чреспицеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) или компьютерной томографии (КТ). При выборе размера THV необходимо учитывать анатомические особенности пациента и особенности выбранного метода визуализации.

Примечание. Для минимизации риска околоклапанной регургитации, смещения и (или) разрыва кольца клапана необходимо учитывать опасность, связанную с выбором THV слишком маленького или слишком большого размера.

Русский

Инструкции по применению

К имплантации сердечных клапанов для чрескатетерного введения допускаются только врачи, прошедшие обучение в компании Edwards Lifesciences. Врач, выполняющий имплантацию, должен иметь опыт выполнения аортальной баллонной вальвулопластики. Врач по своему усмотрению выбирает путь доступа для имплантации THV в зависимости от анатомических особенностей организма пациента и сопутствующих рисков.

1.0 Описание устройства

- Система Edwards SAPIEN 3 Ultra**

Система Edwards SAPIEN 3 Ultra включает в себя сердечные клапаны для чрескатетерного введения Edwards SAPIEN 3 Ultra и системы доставки.

Edwards, Edwards Lifesciences, логотип со стилизованной буквой E и Carpenter-Edwards, Edwards Commander, Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN 3, Edwards SAPIEN 3 Ultra, eSheath, Qualcrimp, SAPIEN, SAPIEN 3, SAPIEN 3 Ultra и ThermaFix являются зарегистрированными товарными знаками Edwards Lifesciences Corporation. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

* Вследствие ограниченной двумерной визуализации получение двумерных изображений ЧПЭхоКГ должно сопровождаться измерениями площади в 3 плоскостях.

• Система доставки Edwards Commander (рис. 2)

Система доставки Edwards Commander (рис. 2) облегчает размещение бипротеза. Она включает в себя гибкий катетер, который используется при выравнивании клапана по баллону, при отслеживании и позиционировании THV. Система доставки оснащена коническим наконечником, облегчающим прохождение через нативный клапан. Ручка включает в себя колесико регулировки изгиба, позволяющее контролировать степень изгиба гибкого катетера, а также механизм фиксации баллона и колесо для точной регулировки, облегчающее выравнивание и позиционирование клапана в нативном кольце. В просвет проводника системы доставки вставлен стилет. На баллонном катете имеются рентгеноконтрастные метки выравнивания клапана, с помощью которых определяется рабочая длина баллона. Чтобы облегчить позиционирование клапана, на баллоне имеется рентгеноконтрастная центральная метка. Рентгеноконтрастная тройная метка, расположенная proxимально по отношению к баллону, указывает положение гибкого катетера во время размещения.

Параметры накачивания при размещении THV приведены в таблице ниже.

Табл. 2

Модель	Номинальный диаметр баллона	Номинальный объем накачивания	Расчетное давление разрыва (RBP)
9610TF20	20 мм	11 мл	7 атм (709 кПа)
9610TF23	23 мм	17 мл	7 атм (709 кПа)
9610TF26	26 мм	23 мл	7 атм (709 кПа)

• Принадлежность для обжима Qualcrimp (рис. 3)

Принадлежность для обжима Qualcrimp используется при обжиме THV.

• Загрузчик (рис. 4)

Загрузчик обеспечивает доставку обожженого клапана через гемостатические клапаны гильзы.

• Обжимное устройство и ограничитель обжима (рис. 5)

Обжимное устройство служит для уменьшения диаметра THV до величины, позволяющей установить его в систему доставки. Обжимное устройство состоит из скимающего механизма, который закрывается с помощью расположенной на корпусе ручки. Для правильного обжима THV обжимное устройство используется вместе с двухкомпонентным ограничителем обжима.

• Гильза Edwards

Описание гильзы Edwards см. в инструкциях по применению этого устройства.

• Устройства для накачивания баллона

Устройство для накачивания баллона с механизмом фиксации используется при предварительной дилатации нативного клапана и размещении THV.

Примечание. Для правильного подбора объема системы доставки Edwards Commander и чресбедренный баллонный катетер Edwards следует использовать с устройствами для накачивания баллона, предоставляемыми компанией Edwards Lifesciences.

2.0 Показания

Система Edwards SAPIEN 3 Ultra показана для пациентов с сердечными заболеваниями вследствие кальцинированного стеноза нативного аортального клапана с любым уровнем риска проведения открытого хирургического вмешательства.

3.0 Противопоказания

Использование системы Edwards SAPIEN 3 Ultra противопоказано в следующих случаях:

- при наличии признаков внутрисердечной опухоли, тромбов, вегетаций, активной инфекции или эндокардита;
- при непереносимости антикоагулянтной или антиагрегантной терапии.

4.0 Предупреждения

- Данные устройства разработаны, предназначены и поставляются СТЕРИЛЬНЫМИ только для одноразового использования. Не стерилизуйте и не используйте эти устройства повторно. Нет данных, подтверждающих стерильность, априорность и работоспособность данных устройств после повторной обработки.
- Правильный подбор размера THV является важным фактором минимизации риска окколклапанной регургитации, смещения и (или) разрыва кольца клапана.
- Перед имплантацией THV врач должен проверить правильность его ориентации; во избежание нанесения пациенту тяжелой травмы впускная сторона THV (конец с внешней юбкой) должна быть ориентирована дистально в направлении конического наконечника.
- У пациентов с нарушениями кальциевого обмена возможен ускоренный износ клапана THV.
- Во избежание перфорации тканей в ходе процедуры необходимо наблюдать за электродом кардиостимулятора.
- Во избежание повреждения створок клапана и, как следствие, возможного ухудшения его функциональных характеристик THV всегда должен оставаться во влажном состоянии и не подвергаться воздействию каких-либо растворов, антибиотиков, химических веществ и т. п., за исключением раствора, в котором он находился при транспортировке, и стерильного физиологического раствора. При неправильном обращении со створками THV или их повреждении на любом этапе процедуры THV необходимо заменить.
- У пациентов с повышенной чувствительностью к кобальту, никелю, хрому, молибдену, титану, марганцу, кремнию и (или) полимерным материалам могут возникать аллергические реакции на эти материалы.

-
- Не используйте THV при повреждении контрольной пломбы, так как стерильность устройства может быть нарушена.
 - Не используйте THV, если активирован температурный индикатор, так как в этом случае возможно ухудшение функциональных характеристик клапана.
 - Не используйте THV, если срок его годности истек, так как в этом случае возможно нарушение стерильности клапана или ухудшение его функциональных характеристик.
 - Соблюдайте установленный порядок работы с системой доставки. Запрещается использовать систему доставки и вспомогательные устройства, если их стерильные упаковки или стерильные упаковки каких-либо компонентов были вскрыты или повреждены, а сами компоненты невозможно промыть или срок их годности истек.
 - Безопасное введение гильзы невозможно при нарушении проходимости сосудов, например при тяжелой обструктивной или циркулярной кальцификации, патологической извитости, а также если диаметр сосуда составляет менее 5,5 мм (при использовании сердечных клапанов для чрескатетерного введения SAPIEN 3 Ultra размером 20, 23 и 26 мм), поэтому перед выполнением процедуры необходимо оценить эти факторы.

5.0 Меры предосторожности

- Глутаровый альдегид может вызывать раздражение кожи, глаз, носа и горла. Не допускайте продолжительного или многократного контакта с раствором, а также вдыхания его паров. Работайте с этим веществом только при достаточном уровне вентиляции. При попадании вещества на кожу необходимо сразу же промыть пораженный участок кожей водой, а при попадании в глаза — немедленно обратиться за медицинской помощью. Порядок действий в случае контакта с глутаровым альдегидом приведен в паспорте безопасности вещества, который можно получить в компании Edwards Lifesciences.
- Безопасность и эффективность имплантации THV не установлены для пациентов со следующими нарушениями:
 - врожденный односторончатый аортальный клапан;
 - наличие протеза сердечного клапана или протезирующего кольца в любом положении;
 - выраженная дисфункция желудочков сердца с фракцией выброса менее 20 %;
 - гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией или без обструкции;
 - аортальный стеноз, характеризующийся низкой скоростью кровотока через аортальный клапан и небольшим градиентом давления.
- В случае значительного повышения сопротивления при продвижении катетера через сосудистое русло прекратите продвижение и определите причину сопротивления, прежде чем продолжить процедуру. Не применяйте силу для проталкивания катетера, поскольку это может повысить риск осложнений со стороны сосудов.
- Пациентам с повышенным риском инфицирования протеза клапана и эндокардита рекомендуется проводить соответствующую антибиотикопрофилактику.

- Реципиентам THV следует проводить антикоагулянтную/антагрегантную терапию согласно рекомендациям лечащего врача, чтобы минимизировать риск тромбоза клапана или тромбоэмболии.
- Не установлено, что THV обладает долгосрочной износостойкостью. После установки клапана рекомендуется проводить регулярное врачебное наблюдение для оценки его работы.
- На основании оценки лечащим врачом соотношения возможных рисков и пользы имплантации THV может быть имплантирован относительно молодым пациентам, хотя вопрос о его долгосрочной износостойкости все еще изучается в продолжающихся в настоящее время клинических исследованиях.
- Запрещается слишком сильно накачивать баллон, так как это может помешать правильному смыканию створок и, как следствие, повлиять на функционирование клапана.
- Риски при подключично-подмышечном доступе низкие и допустимы, и такой доступ врач должен рассматривать при определении повышенного риска, связанного с чресбердременным доступом.

- При подмышечном введении с левой стороны, когда угол отхождения левой подключичной артерии от дуги аорты составляет приблизительно $\geq 90^\circ$, могут образоваться острые углы, что может вызвать изгибание гильзы, расслоение подключичной или подмышечной артерии или повреждение дуги аорты.
- При подмышечном введении с левой или правой стороны во время процедуры убедитесь в наличии кровотока в левой внутренней грудной артерии (ЛВГА) или правой внутренней грудной артерии (ПВГА) соответственно и выполняйте мониторинг давления в лучевой артерии с соответствующей стороны.

6.0 Потенциальные нежелательные явления

Ниже приведены возможные риски, связанные с процедурой в целом, включая организацию доступа, катетеризацию сердца, местную и (или) общую анестезию.

- Аллергическая реакция на антитромботическую терапию, контрастное вещество или анестезию
- Анемия
- Аневризма
- Стенокардия
- Аритмии, в том числе фибрилляция желудочков (ФЖ) и желудочковая тахикардия (ХТ)
- Артериовенозная fistula или псевдоаневризма
- Кардиогенный шок
- Синдром сдавливания
- Смерть
- Расслоение аорты или других сосудов
- Дистальная эмболия (воздушная, тканевая или тромботическая)
- Гематома
- Гипертония или гипотония
- Воспаление

- Ишемия или инфаркт миокарда
- Боли или изменения в месте доступа
- Перфорация или разрыв структур сердца
- Перфорация или разрыв сосудов
- Перикардиальный выпот или тампонада сердца
- Периферическая ишемия, повреждение нервов или повреждение плечевого сплетения
- Отек легких
- Почечная недостаточность или отек почек
- Дыхательная недостаточность или декомпенсированная дыхательная недостаточность
- Обморок
- Кровотечение в грудной клетке
- Парасимпатическая сосудистая реакция
- Спазм сосудов
- Тромбоз/окклюзия сосудов
- Травма сосуда, требующая восстановительной операции или хирургического вмешательства

К дополнительным возможным рискам, связанным с процедурой чрескатетерной замены аортального клапана, самим биопротезом, а также использованием соответствующих устройств и принадлежностей, относятся перечисленные ниже.

- Аллергическая/иммунная реакция на имплантат
- Фибрилляция/трепетание предсердий
- Кровотечение, требующее переливания крови или хирургического вмешательства
- Остановка сердца
- Сердечная недостаточность или низкий сердечный выброс
- Кардиогенный шок
- Повреждение (дефект) проводящей системы сердца, в том числе атриовентрикулярная блокада, при которой может потребоваться вживление постоянного кардиостимулятора
- Окклюзия коронарных артерий
- Расслоение, разрыв или травма аортального кольца и прилегающих структур, в том числе восходящей части аорты, устьев коронарных артерий и межжелудочковой перегородки
- Срочная операция на сердце
- Гемоиз
- Инфекция, лихорадка, септицемия, абсцесс, эндокардит
- Повреждение митрального клапана.
- Механическая неисправность системы доставки и (или) принадлежностей, в том числе разрыв баллона и отсоединение наконечника

- Бессимптомная церебральная ишемия, инсульт, транзиторная ишемическая атака, когнитивные нарушения
- Структурные изменения клапана (износ, трещины, кальцификация, стеноз)
- Установка клапана в непредусмотренном месте
- Экспланация клапанов
- Смещение, неправильное позиционирование или эмболизация клапана, требующие хирургического вмешательства
- Клапанная регургитация (околоклапанная или чреспклапанная)
- Тромбоз клапана

7.0 Указания по применению

7.1 Совместимость системы

Наименование изделия	Система 20 мм	Система 23 мм	Система 26 мм
	Модель		
Сердечный клапан для чреспкатетерного введения Edwards SAPIEN 3 Ultra	9750TFX (20 мм)	9750TFX (23 мм)	9750TFX (26 мм)
Система доставки Edwards Commander	9610TF20	9610TF23	9610TF26
Гильза, предоставляемая компанией Edwards Lifesciences			
Устройство для накачивания баллона, принадлежность для обжима Qualclip™, ограничитель обжима и загрузчик, предоставляемые компанией Edwards Lifesciences			
Обжимное устройство Edwards		9600CR	

Дополнительное оборудование:

- Стандартное оборудование рентгеноперационной.
- Оборудование для рентгеноскопии (стационарные, передвижные и полустанционарные рентгеноскопические системы, подходящие для использования при чрескожной коронарной ангиопластике).
- Инструменты для чреспищеводной или трансторакальной эхокардиографии.
- Проводник 0,89 мм (0,035 дюйма) повышенной жесткости с регулируемой длиной.
- Кардиостимулятор и электрод кардиостимулятора.
- Чресбедренный баллонный катетер Edwards или его аналог.
- Стерильные емкости для промывания; стерильный физиологический раствор; стерильный гепаринизированный физиологический раствор; разведенное рентгеноконтрастное вещество (соотношение контрастного вещества и физиологического раствора — 15 к 85).
- Стерильный стол для подготовки THV и других устройств.
- Шприц объемом не менее 20 куб. см.
- Шприц объемом не менее 50 куб. см.
- Трехходовой запорный кран высокого давления (2 шт.)

7.2 Подготовка и имплантация THV

При подготовке и имплантации устройства соблюдайте стерильность.

7.2.1 Процедура промывки THV

Перед вскрытием баночки с клапаном тщательно проверьте ее на наличие признаков повреждения (например, трещин на баночке или крышке, утечек, поврежденных или отсутствующих пломб).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Запрещается выполнять имплантацию THV при повреждении или протекании контейнера, отсутствии в нем надлежащего количества стерилизующей жидкости или повреждении его пломб, так как в этом случае стерильность изделия может быть нарушена.

Этап	Процедура
1	Установите 2 (две) стерильные емкости, содержащие не менее 50 мл стерильного физиологического раствора, для тщательного промывания THV от гуттаратового альдегида.
2	Осторожно удалите блок клапана и держателя из баночки, не касаясь тканей. Необходимо сверить указанный на клапане серийный идентификационный номер с номером на крышке баночки и записать его в документы с информацией о пациенте. Осмотрите клапан на предмет каких-либо признаков повреждения каркаса или тканей.

7.2.2 Подготовка системы

Этап	Процедура
1	Осмотрите все компоненты на наличие повреждений. Убедитесь в том, что система доставки полностью разогнута, а баллонный катетер продвинут до упора в гибкий катетер. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения стержня баллона не допускайте сгибания его proxимального конца.
2	Промойте систему доставки гепаринизированным физиологическим раствором через промывочный порт.
3	Снимите дистальную оболочку баллона с системы доставки. Извлеките стилет из дистального конца просвета проводника и отложите его в сторону.
4	Промойте просвет проводника гепаринизированным физиологическим раствором. Вставьте стилет обратно в просвет проводника. Примечание. Отсутствие стилета в просвете проводника во время обжатия THV может привести к повреждению просвета.
5	Установите систему доставки в положение по умолчанию (конец компенсатора натяжения должен быть выведен между двумя белыми метками на стержне баллона) и убедитесь в том, что кончик гибкого катетера покрыт proxимальной оболочкой баллона.
6	Открутите колпачок загрузчика и промойте его гепаринизированным физиологическим раствором.
7	Поместите колпачок загрузчика на систему доставки таким образом, чтобы внутренняя часть колпачка была направлена в сторону дистального кончика. Продвигните баллонный катетер в гибкий катетер до упора. Снимите proxимальную оболочку баллона с синей части стержня баллона.
8	Подсоедините трехходовой запорный кран к порту для накачивания баллона. Введите 15–20 куб. см разведенного контрастного вещества в шприц объемом не менее 50 мл и подсоедините шприц к трехходовому запорному крану.
9	Заполните устройство для накачивания баллона разбавленным контрастным веществом, объем которого избычен по отношению к указанному объему для накачивания. Заблокируйте устройство и подсоедините его к трехходовому запорному крану. Закройте запорный кран со стороны устройства для накачивания баллона.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Не допускайте контакта клапана с дном или стенками емкости для промывания во время покачивания или вращения в промывочном растворе. Кроме того, во время процедуры промывания необходимо избегать непосредственного контакта между идентификационной этикеткой и клапаном. Запрещается помещать какие-либо другие предметы в емкость для промывания. Чтобы предотвратить высыхание тканей, клапан должен оставаться во влажном состоянии до момента использования.

Этап	Процедура
10	<p>Создайте вакум с помощью шприца, чтобы удалить воздух. Медленно отпустите поршень, чтобы контрастное вещество поступило в просвет системы доставки. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока из системы не будут удалены все пузырьки воздуха. Сохраните нулевое давление в системе.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать возможных проблем с выравниванием клапана во время процедуры, убедитесь, что в баллоне отсутствует остаточная жидкость.</p> <p>Закройте запорный кран со стороны системы доставки.</p>
11	<p>Поверните рукоятку устройства для накачивания баллона, чтобы вывести контрастное вещество в шприц и получить подходящий объем для размещения THV.</p> <p>Закройте запорный кран со стороны шприца и уберите шприц.</p>
12	<p>Убедитесь в правильности объема для накачивания в устройстве для накачивания баллона.</p> <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для минимизации риска преждевременного надувания баллона и, как следствие, неправильной установки THV устройство для накачивания баллона должно находиться в заблокированном состоянии вплоть до момента установки THV.</p>

7.2.3 Установка THV на систему доставки и его обжим

Этап	Процедура
1	<p>Полностью погрузите принадлежность для обжима Qualcrimp в емкость с физиологическим раствором объемом 100 мл. Осторожно снимайте принадлежность, пока она полностью не пропитается раствором. Вращайте емкость не менее 1 минуты. Повторите эту процедуру со второй емкостью.</p>
2	Снимите THV с держателя и удалите идентификационную этикетку.
3	Поворачивайте ручку обжимного устройства до тех пор, пока отверстие не откроется полностью. Подсоедините двухкомпонентный ограничитель обжима к основанию обжимного устройства и зафиксируйте его до щелчка.
4	<p>При необходимости выполните частичный обжим THV в обжимном устройстве, чтобы клапан умещался внутри принадлежности для обжима Qualcrimp и плотно прилегал к ее внутренней поверхности.</p> <p>Примечание. Для клапана размером 20 мм выполнять частичный обжим необязательно.</p>
5	Поместите принадлежность для обжима Qualcrimp на THV таким образом, чтобы край принадлежности для обжима Qualcrimp был совмещен с выходным концом THV.
6	<p>Вставьте THV с принадлежностью для обжима Qualcrimp в отверстие обжимного устройства. Вставьте систему доставки в THV соосно с ним, так чтобы THV располагался в секции обжима клапана на 2–3 мм дистальнее синего участка стержня баллона системы доставки, при этом входной конец THV должен быть обращен к дистальному концу системы доставки.</p>
7	Отцентрируйте стержень баллона соосно с THV. Обжимайте THV до тех пор, пока он не достигнет ограничителя Qualcrimp.
8	Снимите с THV принадлежность для обжима Qualcrimp, а затем снимите с ограничителя обжима ограничитель Qualcrimp, при этом конечный ограничитель должен оставаться на месте.
9	<p>Отцентрируйте THV в отверстии обжимного устройства. Полностью обожмите THV, чтобы он достиг конечного ограничителя, после чего удерживайте его в этом положении в течение 5 секунд. Повторите этот этап обжима еще 2 (два) раза; в совокупности обжим следует выполнить три раза.</p> <p>Примечание. Секция обжима клапана должна быть расположена соосно с THV.</p>
10	Потяните за стержень баллона и задействуйте механизм фиксации баллона, так чтобы система доставки находилась в положении по умолчанию.
11	<p>Промойте загрузчик гепаринизированным физиологическим раствором. Сразу же начните продвигать THV в загрузчик и продвигайте его до тех пор, пока он полностью не будет внутри загрузчика.</p> <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Во избежание повреждения створок THV и нарушения функций клапана не допускайте его нахождения в полностью обжатом состоянии и (или) в загрузчике на протяжении более 15 минут.</p>
12	<p>Установите колпачок загрузчика на загрузчик, повторно промойте гибкий катетер и закройте запорный кран со стороны системы доставки. Извлеките стилет и промойте просвет проводника системы доставки.</p> <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Во избежание повреждения створок, которое может привести к нарушению функций клапана, поддерживайте THV во влажном состоянии до момента его готовности к имплантации.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед имплантацией THV врач должен проверить правильность его ориентации; во избежание нанесения пациенту тяжелой травмы входной конец THV (конец с внешней юбкой) должен быть ориентирован дистально в направлении конического наконечника.</p>

7.3 Предварительная дилатация нативного клапана и доставка THV

Предварительную дилатацию нативного клапана и доставку THV следует проводить под местной и/или общей анестезией с мониторингом гемодинамических показателей в рентгеноперационной или в гибридной операционной, оснащенной оборудованием для рентгеноскопии и эхокардиографии.

Введите гепарин для поддержания активированного времени свертывания крови (ABC) на уровне ≥250 секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для снижения риска повреждения почек необходимо контролировать количество введенного контрастного вещества.

7.3.1 Исходные параметры

Этап	Процедура
1	Получитеangiограмму супрааортальных сосудов с проекцией нативного аортального клапана перпендикулярно проекции изображения.
2	Определите расстояние от устьев левой и правой коронарных артерий до аортального кольца относительно высоты каркаса THV.
3	Введите электрод кардиостимулятора, так чтобы его дистальный конец располагался в правом желудочке.
4	Задайте параметры кардиостимуляции, чтобы достичь уровня захвата 1:1, и проверьте функцию стимуляции.

7.3.2 Предварительная дилатация нативного клапана

См. инструкции по применению баллонного катетера Edwards для трансфеморального доступа.

7.3.3 Доставка THV

Этап	Процедура
1	Подготовьте гильзу Edwards в соответствии с инструкциями по применению.
2	При необходимости проведите предварительную дилатацию сосуда.
3	Введите гильзу в соответствии с инструкциями по применению.
4	Введите блок загрузчика в гильзу до упора.
5	Продвигайте систему доставки до тех пор, пока THV не выйдет из гильзы. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для минимизации риска повреждения подвздошных сосудов не следует продвигать THV через гильзу, если кончик гильзы не прошел участок бифуркации аорты. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Во избежание возможного повреждения створок клапана и, как следствие, ухудшения его функциональных характеристик THV не должен оставаться в гильзе более 5 минут.

Этап	Процедура
6	Начните выравнивание клапана в прямой части сосуда путем разблокировки механизма фиксации баллона и вытягивания баллонного катетера назад до тех пор, пока не будет видна часть предварительной метки. Не вытягивайте катетер за предварительную метку. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения стержня баллона не допускайте сгибания его проксиимального конца. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если выравнивание клапана выполняется не в прямой части сосуда, могут возникнуть трудности, приводящие к повреждению системы доставки и невозможности надуть баллон. Использование альтернативных рентгеноскопических изображений может помочь в оценке кривизны анатомии. Если при выравнивании клапана возникает чрезмерное натяжение, необходимо переместить систему доставки на другой прямой участок сосуда и ослабить компрессию (или натяжение) в системе. Задействуйте механизм фиксации баллона. Для позиционирования THV между метками выравнивания клапана используйте колесо для точной регулировки.
7	ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается поворачивать колесо для точной регулировки, в случае если механизм фиксации баллона не задействован. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях минимизации риска неправильной установки или эмболизации THV запрещается размещать THV за дистальной меткой выравнивания клапана. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для предотвращения смещения проводника сохраняйте положение проводника в левом желудочке во время выравнивания клапана. Для прохождения через дугу аорты и нативный клапан используйте колесико регулировки изгиба. ПРИМЕЧАНИЕ. Логотип Edwards должен быть направлен вверх. ПРИМЕЧАНИЕ. Система доставки сочленяется в направлении, противоположном промывочному порту.
8	Разблокируйте механизм фиксации баллона и оттяните кончик貓бого катетера к центру тройной метки. Задействуйте механизм фиксации баллона.
9	Расположите THV в соответствии с положением нативного клапана.
10	При необходимости используйте колесико регулировки изгиба для регулировки соосности THV и колесо для точной регулировки — для корректировки положения THV.

Этап	Процедура
11	Перед размещением THV убедитесь в том, что он правильно расположен между метками выравнивания клапана и что кончик гибкого катетера находится над тройной меткой.
12	<p>Приступите к установке THV.</p> <p>а) Разблокируйте устройство для накачивания баллона.</p> <p>б) Убедитесь в стабильности гемодинамических параметров и начните быструю кардиостимуляцию. После снижения артериального давления до уровня 50 мм рт. ст. или ниже можно начать надувание баллона.</p> <p>в) Разместите THV, используя весь объем, содержащийся в устройстве для накачивания баллона. Выполняйте накачивание медленно, контролируя процесс. Затем подождите 3 секунды и убедитесь в том, что цилиндр устройства для накачивания баллона пуст, т. е. баллон накачан полностью.</p> <p>г) Сдувите баллон. После полного удаления содержимого баллонного катетера выключите кардиостимулятор.</p>

7.3.4 Извлечение системы

Этап	Процедура
1	<p>Разогните систему доставки во время прохождения через дугу аорты. Убедитесь в том, что кончик гибкого катетера зафиксирован над тройной меткой. Оттяните загрузчик в проксимальный конец системы доставки. Извлеките систему доставки из гильзы.</p> <p>Примечание. При подключично-подмышечном введении система доставки должна оставаться в гильзе до момента, когда все устройства можно будет извлечь как одно целое.</p> <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для минимизации риска повреждения сосудов полностью разогните систему доставки перед ее извлечением.</p>

7.4 Проверка правильности положения протеза клапана и выполнение измерений

Измерьте и запишите значения гемодинамических параметров.

Этап	Процедура
1	Сделайте ангиограмму супрааортальных сосудов для оценки эффективности работы устройства и проходимости коронарных сосудов.
2	Измерьте и запишите значения чреспелапанных градиентов давления.
3	<p>По достижении удовлетворительного значения ABC крови (например, менее 150 см) извлеките все устройства.</p> <p>Указания по извлечению устройств смотрите в инструкциях по применению гильз Edwards.</p>
4	Закройте место доступа.

8.0 Форма поставки

THV поставляется стерильным и априогенным в пластмассовой банке с буферизованным раствором глутарового альдегида, снабженной пломбой контроля вскрытия. Каждая банка поставляется в коробке для хранения с индикатором температуры для регистрации воздействия экстремальных температур на THV. Перед отправкой коробка помещается в пенополистироловую упаковку.

Система доставки и дополнительные принадлежности поставляются стерильными (для стерилизации используется этиленоксид).

8.1 Хранение

THV необходимо хранить при температуре от 10 °C до 25 °C (от 50 °F до 77 °F). Каждая баночка поставляется в упаковке, содержащей индикатор температуры для регистрации воздействия на THV экстремальных температур.

Систему доставки и дополнительные принадлежности следует хранить в прохладном, сухом месте.

9.0 МРТ-безопасность



Условно безопасно при проведении
МРТ

Результаты доклинических испытаний показали, что сердечный клапан для чреспелатерного введения Edwards SAPIEN 3 Ultra условно безопасен при проведении МРТ. Пациенту с таким клапаном можно безопасно выполнить МРТ непосредственно после имплантации при соблюдении перечисленных ниже условий.

- Используется статическое магнитное поле с индукцией 1,5 или 3,0 тесла (Тл).
- Максимальный пространственный градиент поля составляет 2500 Г/см (25 Т/м) или меньше.
- Максимальный, усредненный по массе всего тела, удельный коэффициент поглощения (SAR), зарегистрированный для системы МРТ, составляет 2,0 Вт/кг (нормальный режим работы).

Предполагается, что при соблюдении вышеуказанных условий максимальное повышение температуры после 15 минут непрерывного сканирования сердечного клапана для чреспелатерного введения составит 3,0 °C.

В ходе доклинических испытаний вызванные устройством артефакты выходили за пределы имплантата на 14,5 мм на изображениях, полученных с помощью последовательности «спиновое эхо», и на 30 мм на изображениях, полученных с помощью последовательности «градиентное эхо», на системе МРТ 3,0 Тл. Эти артефакты затеняют просвет устройства на изображениях, полученных с помощью последовательности «градиентное эхо».

Оценка характеристик имплантата выполнялась только с использованием систем МРТ с магнитным полем 1,5 Тл или 3,0 Тл.

10.0 Информация о пациенте

К каждому THV прилагается регистрационный бланк пациента. После завершения процедуры имплантации запишите в него все необходимые сведения. Серийный номер указан на упаковке и на идентификационной этикете, прикрепленной к THV. Вышлите оригинал бланка в компанию Edwards Lifesciences по указанному на бланке адресу, а перед выпиской пациента оформите ему временную идентификационную карточку.

11.0 Клинические исследования

СИСТЕМА SAPIEN З ТНВ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С НИЗКИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ — АНАЛИЗ РЕЕСТРА ЧРЕСКАТЕРНОЙ ТЕРАПИИ КЛАПАНОВ STS/ACC (TVTR)

В мае 2020 г. из базы данных были отобраны 9479 пациентов, которым в нативный клапан аорты был установлен (посредством подключичного/трансаксилярного или чресбедренного доступа) сердечный клапан для чрескатетерного введения Edwards SAPIEN 3. Лечение пациентов проходило с 16 июня 2015 г. по 29 апреля 2020 г. Процедура выполнялась на базе 592 больниц-участниц.

Для категории пациентов низкого риска подключично-подмышечный доступ (SC/TAx) использовался 120 раз, а чресбедренный доступ (TF) использовался 9238 раз. Показатель смертности при SC/TAx доступе составил 2,6 %, а при TF доступе — 0,7 %. Количество инсультов при SC/TAx доступе составило 0,8 %, а при TF доступе — 1,3 %. Эмболизация устройства при SC/TAx доступе составила 0 %, а при TF доступе — 0 %. Миграция при SC/TAx доступе составила 0 %, а при TF доступе — 0 %. Опасные для жизни кровотечения при SC/TAx доступе составили 0 %, а при TF доступе — 0 %. Значимое кровотечение при SC/TAx доступе составило 0 %, а при TF доступе — 0,3 %. Значимые сосудистые осложнения при SC/TAx доступе составили 0 %, а при TF доступе — 0,6 %.

12.0 Извлеченный THV и утилизация устройства

Эксплантированный THV следует поместить в подходящий гистологический фиксатор, например в 10%-ный раствор формалина или 29%-ный раствор лутаратового альдегида, и вернуть в компанию. При соблюдении этих условий охаждение не требуется. Для заказа комплекта для эксплантации обратитесь в компанию Edwards Lifesciences.

С использованными устройствами необходимо обращаться так же, как с медицинскими отходами и биологически опасными материалами, и они подлежат соответствующей утилизации. Утилизация этих устройств не сопряжена с какими-либо особыми рисками.

Эти изделия производятся и продаются под одним или несколькими из следующих патентов США: патенты США 7,530,253; 7,780,723; 7,895,876; 8,382,826; 8,591,575; 8,690,936; 8,790,387; 9,301,840; 9,301,841 и 9,393,110, а также соответствующими иностранными патентами.

Türkçe

Kullanım Talimatları

Transkaterter kalp kapaklarının implantasyonu, yalnızca Edwards Lifesciences eğitimini almış hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Implantasyonu gerçekleştiren hekim, balon aortik valvüloplasti konusunda deneyimli olmalıdır. Hasta anatomisine ve ilişkili risklere bağlı olarak THV implantasyonu için uygun erişim yolunun seçilmesi hekimin takdirine bırakılır.

1.0 Cihaz Açıklaması

• Edwards SAPIEN 3 Ultra Sistemi

Edwards SAPIEN 3 Ultra sistemi, Edwards SAPIEN 3 Ultra transkaterter kalp kapaklarını ile iletişim sistemlerini içerir.

• Edwards SAPIEN 3 Ultra Transkaterter Kalp Kapası (Şekil 1)

Edwards SAPIEN 3 Ultra transkaterter kalp kapası (THV), balonla genişletilebilen, radyoopak, kobalt-krom çerçeveli, üç yapraklı siğır perikardiyal dokulu kapak ile polietilen tereftalat (PET) iç ve dış kumAŞ kenarlarından oluşur. Yaprakçıklara Carpenter-Eduards ThermaFix prosesine göre işlem yapılmıştır.

THV, sistol sırasında aortik anulusun basal halkada ölçülen üç boyutlu alanaıyla ilişkilendirilmiş doğal anulus boyutu aralığınaimplante edilmek üzere tasarlanmıştır:

Tablo 1

Doğal Kapak Anulus Boyutu (TEE)*	Doğal Kapak Anulus Boyutu (BT)		
	Doğal Anulus Alanı (mm^2)	Alandan türetilen çap (mm)	THV Boyutu
16-19 mm	273-345	18,6-21,0	20 mm
18-22 mm	338-430	20,7-23,4	23 mm
21-25 mm	430-546	23,4-26,4	26 mm

THV boyut önerileri, transözofageal ekokardiyoografi (TEE) veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile ölçülen doğal kapak anulus boyutunu esas alır. THV boyut seçimi sırasında hastanın anatomik faktörleri ve birden fazla görüntüleme modalitesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Not: Paravalvüler sızıntı, migrasyon ve/veya anulus yırtılması riskini en azı indirmek için normalden daha küçük ve normalden daha büyük boyutlara ilişkin riskler dikkate alınmalıdır.

*İki boyutlu görüntülere ilişkin kısıtlamalar nedeniyle 2B TEE görüntülemenin 3B alan ölçümlerle desteklenmesi gereklidir.

• Edwards Commander İletim Sistemi (Şekil 2)

Edwards Commander iletişim sistemi (Şekil 2) biyoprotein yerleştirilmesini kolaylaştırır. Kapaklı balon hizalanması, THV'nin takip edilmesi ve konumlandırılmasına yardımcı olacak bir Esnek Kateterden oluşur. İletim sistemi, doğal kapaktan geçiş kolaylaştmak için konik uçludur. Sapta Esnek Kateterin esnemesini kontrol etmek için bir Esneklik Tekerleği, kapaklı hizalanmasını ve doğal anulus içinde konumlandırılmasını kolaylaştırmak için ise bir Balon Kılıdı ve İnce Ayar Tekerleği bulunur. İletim sisteminin kilavuz tel lümeni içinde bir stile vardır. Balon Kateter, balon çalışma uzunluğunun belirlenmesini sağlayan radyoopak Kapaklı Hızalama İşaretlerine sahiptir. Kapaklı konumlandırılmasına yardımcı olmak için balon üzerinde bir radyoopak Merkez İşareti mevcuttur. Balona proksimal olan radyoopak Üçlü İşaret, yerleştirme sırasında Esnek Kateter konumunu belirtir. THV yerlestirmede kullanılan sisirme parametreleri şunlardır:

Tablo 2

Model	Nominal Balon Çapı	Nominal Sisirme Hacmi	Nominal Patlama Basıncı (RBP)
9610TF20	20 mm	11 ml	7 atm (709 kPa)
9610TF23	23 mm	17 ml	7 atm (709 kPa)
9610TF26	26 mm	23 ml	7 atm (709 kPa)

• Qualcrimp Kırılma Aksesuari (Şekil 3)

THV'nin kıvrılması sırasında Qualcrimp kıvrılma aksesuarı kullanılır.

• Yükleyici (Şekil 4)

Yükleyici, kıvrılmış kapakın kliftaki hemostaz kapakları yoluya iletmesine olanak tanır.

• Kırıcı ve Kırılmayı Durdurma Aparatı (Şekil 5)

Kırıcı, THV'yi iletişim sistemine monte etmek için THV'nin çapını kültürtür. Kırıcı, muhafaza üzerinde bulunan sap yardımıyla kapatılan bir kompresyon mekanizmasıyla oluşturulur. Kırıcı, THV'yi doğru biçimde kıvrırmak için 2 parçalı kıvrımı durdurma aparatıyla kullanılır.

• Edwards Kılıf

Cihaz açıklaması için Edwards kılıf kullanım talimatlarına başvurun.

• Sisirme Cihazları

Doğal kapak predilatasyonu ve THV yerleştirme işlemi sırasında kilitleme mekanizmaları bir Sisirme cihazı kullanılır.

Not: Doğru hacim boyutlandırması için Edwards Commander iletişim sistemi ve Edwards transfemoral balon kateter, Edwards Lifesciences tarafından tedarik edilen sisirme cihazıyla kullanılmalıdır.

2.0 Endikasyonlar

Edwards SAPIEN 3 Ultra sistemi, açık kalp ameliyatı için herhangi veya tüm cerrahi risk düzeylerinde doğal kalısfık aortik stenoz nedeniyle kalp hastalığı bulunan hastalarda kullanım için endikedir.

Edwards, Edwards Lifesciences, stilize E logosu, Carpenter-Eduards, Edwards Commander, Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN 3, Edwards SAPIEN 3 Ultra, eSheath, Qualcrimp, SAPIEN, SAPIEN 3, SAPIEN 3 Ultra ve ThermaFix, Edwards Lifesciences Corporation şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

3.0 Kontrendikasyonlar

Edwards SAPIEN 3 Ultra sisteminin aşağıdaki durumların bulunduğu hastalarda kullanımı kontrendikedir:

- Intrakardiyak kitle, trombus, vejetasyon, aktif enfeksiyon veya endokardit bulgusu.
- Antikoagülasyon/antiplatelet tedavisinin toler edilememesi.

4.0 Uyarılar

- Cihazlar, sadece tek kullanım için ve STERİL olarak tasarılanır, üretilir ve dağıtılr. **Cihazları yeniden sterilize etmeyein veya yeniden kullanmayın.** Yeniden işleme sonrasında cihazın sterilitesini, noniprojenesitnesini ve işlevselliliğini destekleyen veriler mevcut değildir.
- Paravalvüler szinti, migrasyon ve/veya anulus yırtılması riskini en azı indirmek için doğru THV boyutunun seçilmesini büyük önemde sahiptir.
- Hastanın ciddi zarar görmesinin önlenmesi için THV implantasyonundan önce THV'nin doğru bir biçimde konumlandığından hekim tarafından doğrulanması; THV giriş yolunun (diş kenar ucunun) konik uça yönlendirilmesiyle birlikte distal olarak konumlandırılması gerekdir.
- Kalsiyum metabolizması değişmiş hastalarda THV'de hızla bozulma meydana gelebilir.
- Potansiyel pacing elektrod perforasyonu riskinden kaçınmak için prosedür boyunca pacing elektrodunun gözlenmesi gereklidir.
- Kapağın işlevselliliğine zarar verebilecek yapraklık hasarını önlemek için THV her zaman ıslak kalmalı ve taşıma sırasında kullanılan saklama çözeltisi ile sterili fizyolojik salin çözeltisi dışında bir çözelti, antibiyotik, kimyasal ve benzeri maddeye maruz bırakılmamalıdır. Prosedürün herhangi bir aşamasında THV yapraklarını yanlış kullanılır veya hasar görürse THV deşgitirilmelidir.
- Kobalt, nikel, krom, molibden, titanyum, manganez, silikon ve/veya polimer malzemelere aynı duyarlılığı bulunan hastalar, bu maddelere alerjik reaksiyon gösterebilir.
- Sterilite açısından risk olabileceğinden kuralcama emniyet belirteçli mühür açılmışsa THV'yi kullanmayın.
- Kapağın işlevi zarar görmüş olabileceğinden sıcaklık göstergesinin etkinleştirilmiş olması durumunda THV'yi kullanmayın.
- Sterilite veya kapağın işlevi zarar görebileceğinden son kullanma tarihinin geçmiş olması durumunda THV'yi kullanmayın.
- İletim sistemin hatalı şekilde kullanmayı veya ambalajın steril barierlerinin ve herhangi bir bileşenin açılmış veya hasar görmüş olması, yıkanamaması veya son kullanım tarihinin geçmiş olması durumunda iletim sistemi ile yardımcı cihazları kullanmayın.
- Ciddi obstrüktif veya çevresel kalsifikasyon, ciddi krvnılma, damar çapının 5,5 mm'den az olması (20, 23 ve 26 mm boyutundaki SAPIEN 3 Ultra transkater kalp kapağı için) gibi erişim özellikleri, klfm güvenli bir biçimde yerleştirilmesini engelleyebilir ve prosedürden önce dikkatle değerlendirilmelidir.

5.0 Önlemler

- Glutaraldehit deride, gözlerde, burunda ve boğazda tahrîfe neden olabilir. Çözeltiye uzun süreli veya birden çok defa maruz kalmaktan ya da çözeltiyi solumaktan kaçının. Yalnızca yeterli havalandırma bulunan yerlerde kullanın. Deri ile temas ederse etkilenen bölgeyi hemen suya yıkın; gözlerle temas etmesi durumunda hemen tıbbi yardım alın. Glutaraldehit maruziyeti hakkında daha fazla bilgi için Edwards Lifesciences şirketinden temin edebileceğiniz Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına bakın.
- THV implantasyonun güvenliği ve etkinliği, aşağıdaki durumları bulunan hastalarda kanıtlanmamıştır:
 - Konjenital unikuspİd aort kapağı
 - Herhangi bir pozisyonda önceden mevcut olan prostetik kalp kapağı veya prostetik halka
 - Ejeksiyon fraksiyonu <20% olan ağır ventrikül işlev bozukluğu
 - Obstrüksiyonlu veya obstrüksiyonsuz hipertrofik kardiyomiopati
 - Aort kapağı düşük akış ve düşük gradyanının birleşimi ile karakterize edilen aortik stenoz
- Kateterin vaskülatürde ilerletilmesi sırasında önemli bir direnç artışı meydana gelirse devam etmeden önce kateteri ilerletmemeyi durdurun ve dirençin nedenini araştırın. Vasküler komplikasyon riskini artırabileceğinden, kateteri geçirmek için zorlamanın.
- Prostetik kapak enfeksiyonu ve endokardit riski taşıyan hastalarda prosedür sonrasında uygun antibiyotik profilaksi önerilir.
- Kapak trombozu veya tromboembolik olayların riskini en azı indirmek için THV tedavisi gören kişilere, hekimler tarafından belirlenecek antikoagulan/antiplatelet tedavisi uygulanmalıdır.
- THV için uzun süreli dayanıklılık belirlenmemiştir. Kapak performansının değerlenirilmesi için düzenli tıbbi takip tâvsiye edilir.
- Tedaviyi yapan hekimin riskleri ve faydalari değerlendirmesine bağlı olarak, THV nispeten genç hastalara implante edilebilir; ancak uzun süreli dayanıklılık halen devam eden klinik çalışmalarla araştırılmaktadır.
- Yerleştirme balonunu fazla sıçrımeyin. Bu durum, kapak yaprakçığının doğru koaptasyonunu engelleyerek kapağın işlevselliliğini etkileyebilir.
- Subklavyen/aksiller erişim riskleri, düşük ve kabul edilebilirdir ancak hekim, transfemoral erişim ile ilişkili riskte artış olduğunu belirlediğinde subklavyen/aksiller erişim düşündürmelidir.
- Sol aksiller yaklaşma için, aort yayından yaklaşma $\geq 90^\circ$ lik bir sol subklavyen kalkış açısı keskin açılara neden olarak olası klfif büükümesinden, subklavyen/aksiller diseksiyonundan ve aort yayı hasarından sorumlu olabilir.
- Sol/sağ aksiller yaklaşma için, prosedür sırasında sırasıyla Sol İç Meme Arterinde (LIMA)/Sağ İç Meme Arterinde (RIMA) akış olduğundan emin olun ve homolateral radyal arterdeki basincı izleyin.

6.0 Olası Advers Olaylar

Erişim, kardiyak kateterizasyon, lokal ve/veya genel anestezi dahil olmak üzere prosedürün geneliyle ilişkili olası riskler:

- Antitrombotik tedavi veya kontrast madde ya da anestezije alerjik reaksiyon
- Anemi
- Anevrizma
- Anjina
- Ventriküler fibrilasyon (VF) ve ventriküler taşikardi (VT) dahil olmak üzere aritmiler
- AV fistül veya psödoanevrizma
- Kardiyojenik şok
- Kompartman sendromu
- Ölüm
- Diseksiyon: Aortik veya diğer damarlar
- Emboli, distal (hava veya doku embolisisi ya da trombotik emboli)
- Hematom
- Hipertansiyon veya hipotansiyon
- Enflamasyon
- Miyokard iskemisi veya enfarktüsü
- Erişim bölgesinde ağrı veya değişimler
- Kardiyak yapılarının perforasyonu veya yırtılması
- Damar perforasyonu veya yırtılması
- Perikardiyal effüzyon veya kardiyak tamponad
- Periferal iskemi veya sinir hasarı ya da brakiyal pleksus yaralanması
- Pulmoner ödem
- Böbrek yetersizliği veya böbrek yetmezliği
- Solunum yetersizliği veya solunum yetmezliği
- Senkop
- Torasik kanama
- Vazovagal tepki
- Damar spazmı
- Damar trombozu/oklüzyonu
- Cerrahi onarım veya müdahale gerektiren damar travması

TAVR prosedürü, biyoprotez ve bununla ilişkili cihaz ve aksesuarların kullanımına ilişkin ilave olası riskler sunları içerir:

- İmplanta alerjik/immünonolojik reaksiyon
- Atrial fibrilasyon/Atrial flatter
- Transfüzyon veya müdahale gerektiren kanama
- Kardiyak arrest

- Kalp yetmezliği veya düşük kalp debisi
- Kardiyojenik şok
- Kalıcı bir kalp pili uygulamasını gerektirebilecek AV blokunu içeren iletim sistemi hasarı (kusuru)
- Koroner oklüzyon
- Aortik anulusun ve asendan aort, koroner ostiumlar ve ventriküler septum dahil olmak üzere çevresindeki yapıların diseksiyonu, yırtılması ve travması
- Acil kalp cerrahisi
- Hemoliz
- Enfeksiyon, ateş, septisemi, apse, endokardit
- Mitral kapak hasarı
- Balonun yırtılması ve uç ayrılması dahil olmak üzere, iletim sistemi ve/veya aksesuarlarının mekanik arızası
- Sessiz serebral iskemi, inme, geçici iskemik atak, bilişsel bozukluk
- Yapısal kapak bozulması (aşınma, kırılma, kalsifikasyon, stenoz)
- Kapağın istenmeyen bir konuma yerleştirilmesi
- Kapak eksplantları
- Müdahale gerektiren kapak migrasyonu, yanlış konumlama veya embolizasyon
- Kapağın paravalvüler veya transvalvüler regüritasyonu
- Kapak trombozu

7.0 Kullanım Talimatları

7.1 Sistemin Uyumluluğu

Ürün Adı	20 mm Sistem	23 mm Sistem	26 mm Sistem
	Model		
Edwards SAPIEN 3 Ultra Transkateter Kalp Kapığı	9750TFX (20 mm)	9750TFX (23 mm)	9750TFX (26 mm)
Edwards Commander İletim Sistemi	9610TF20	9610TF23	9610TF26
Edwards Lifesciences tarafından sağlanan kılıf			
Edwards Lifesciences tarafından sağlanan şışme cihazı, Qualcrimp Kırırmayı Aksesuarı, Kırırmayı Durdurma Aparatı ve Yükleyici			
Edwards Kırıcı	9600CR		

İlave Ekipmanlar

- Standart kardiyak kateterizasyon laboratuvar ekipmanı
- Floroskop (perkütan koroner müdahalelerde kullanıma uygun; sabit, mobil veya yaşlı mobil floroskop sistemleri)
- Transözofageal veya transtorasik ekokardiyografi özelliklikleri
- Değişim uzunluğu 0,89 mm (0,035 inç) olan ekstra sert kılavuz tel
- Kalp pili (PM) ve pacing elektrodu
- Edwards Transfemoral Balon kateter veya eşdeğeri

- Steril durulama kapları; steril fizyolojik salin çözeltisi; steril heparinize salin çözeltisi ve seyreltilmiş radyoopak kontrast madde (15:85 madde - salin dilisyonu)
- THV ve cihaz hazırlığı için steril stant
- 20 cm³ veya daha büyük şırınga
- 50 cm³ veya daha büyük şırınga
- Yüksek basınçlı 3 yönlü musluk (x2)

7.2 THV'nin Kullanımı ve Hazırlanması

Cihazın hazırlanması ve implantasyonu sırasında steril teknigue uyun.

7.2.1 THV Durulama Prosedürü

Kapak kavanozunu açmadan önce hasar belirtileri (örneğin, kavanoz veya kavanoz kapağından çatık, sizinti veya kuruk ya da eksik mührür) olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.

DİKKAT: Kabın hasar gördüğü, sızdırıldığı, yeterli sterilizasyon maddesine sahip olmadığı veya mührürlerinin bozulmuş olduğu tespit edilirse telüste zarar görmüş olabileceğinden THV'nin implantasyon için kullanılmaması gereklidir.

Adım	Prosedür
1	Glutaraldehit sterilizasyon maddesini THV'den tamamen durulamak için en az 500 ml steril fizyolojik salin ile iki (2) steril kap hazırlayın.
2	Kapak/tutucu düzeneğini dokuya temas etmeden dikkatli bir şekilde kavanozdan çıkarın. Kavanoz kapağı üzerindeki rakam ile kapak tanımlayıcı seri numarasını doğrulayın ve hasta bilgileri belgelerine kaydedin. Kapak, çerçeve veya dokuda hasar belirtisi olup olmadığını bakarak inceleyin.
3	THV'yi aşağıda belirtiliği gibi durulayın: <ol style="list-style-type: none"> a) THV'yi birinci sterili, fizyolojik salin kabi içine koyn. Salin çözeltisinin THV ve tutucuya tamamen kapatıldığından emin olun. b) Kapak ve tutucu çözeltiye batırılmış durumdayken, minimum 1 dakika süreyle ileri geri doğru yavaşça çalkalayın (kapak ve tutucuya nazikçe döndürmek için). c) THV ve tutucuya sterili fizyolojik salin bulunan ikinci durulama kabına aktarın ve en az bir dakika daha yavaşça çalkalayın. İlk kapaklı durulama çözeltisinin kullanılmadığından emin olun. d) Dokunun kurumasını önlemek için kapak, ihtiyaç duyulana kadar son durulama çözeltisi içinde bırakılmalıdır. DİKKAT: Durulama çözeltisinin çalkalanması veya döndürülmesi sırasında, kapağın durulama kabının tabanına ya da kenarlarına temas etmesine izin vermeyin. Durulama prosedürü sırasında tamamlama etiketi ve kapak arasında doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Durulama kaplarını başka bir nesne konmamalıdır. Dokunun kurumasını önlemek için kapak ıslak tutulmalıdır.

7.2.2 Sistemin Hazırlanması

Adım	Prosedür
1	Tüm bileşenlerde hasar olup olmadığı gözle kontrol edin. İletim sisteminin tamamen gevşetilmiş ve balon kateterin esnek kateter içinde tamamen ilerletilmiş olduğundan emin olun. UYARI: Balon şaftının zarar görmesini önlemek için balon şaftının proksimal ucunun bükülmeden emin olun.
2	İletim sistemini, yıkama portu üzerinden heparinize salinle yıkayın.
3	Distal balon kapağını iletim sisteminde çıkarın. Stileyi kılavuz tel lumeninin distal ucundan çıkarın ve bir kenara koyun.
4	Kılavuz tel lumenini heparinize salinle yıkayın. Stileyi tekrar kılavuz tel lumenine yerleştirin. Not: Stilenin tekrar kılavuz tel lumenine yerleştirilememesi, THV kıvrıma işlemi sırasında lumenin zarar görmesine yol açabilir.
5	İletim sistemini Varsayılan Konuma (gerilim azaltıcı ucunun balon şaftı üzerindeki iki beyaz işaret arasında hizalandığı) getirin ve proksimal balon kapağınn esnek kateterin ucunu örttürgünden emin olun.
6	Yükleyici yükleyici başlığını çevirerek açın ve heparinize salinle yükleyici başlığını yıkayın.
7	Yükleyici başlığını, başlığın iç tarafı distal uca doğru yönlendirilmiş olacak şekilde iletim sisteminin üzerine yerleştirin. Balon kateteri esnek kateter içinde tamamen ilerletin. Balon şaftının mavi bölümünün üzerindeki proksimal balon kapağını soyun.
8	Balon şırırame portuna 3 yönlü bir musluk takın. 50 cm ³ 'luk veya daha büyük bir şırıngaya 15-20 ml seyreltilmiş kontrast madde doldurun ve 3 yönlü musluğa takın.
9	Şıırıme cihazını, belirtilen şıırıme hacminden fazla hacimde seyreltilmiş kontrast madde ile doldurun. Kilitleyin ve 3 yönlü musluğa takın. Musluğu şıırıme cihazı yönünde kapatın.
10	Şırıngaya vakum çekerek havayı boşaltın. Pistonu yavaşça serbest bırakarak kontrast maddeinin iletim sisteminin lumenine girdiğinden emin olun. Tüm hava kabarıkları sisteme çıkışa kadar tekrar edin. Sistemde sıfır basınç bırakın. UYARI: Prosedür sırasında kapağı hizalamaya ilgili yaşanabilecek zorlukları önlemek için balonda rezidüel sıvı kalmadığından emin olun. Musluğu ıletim sistemi yönünde kapatın.
11	Şıırıme cihazının düşmesini çevirerek kontrast maddeyi şırıngaya boşaltın ve THV'yi yerleştirmek için gerekli uygun hacmi elde edin. Musluğu şırıngaya yönünde kapatın ve şırıngayı çıkarın.

Adım	Prosedür
12	<p>Şişirme cihazındaki şişirme hacminin doğru olduğunu emin olun.</p> <p>DİKKAT: Balonun erken şişmesi ve sonrasında THV'nin yanlış yerleştirilmesi riskini en aza indirmek için şişirme cihazını THV yerleştirilene kadar kilitli konumda tutun.</p>

7.2.3 THV'nin İletim Sistemine Takılması ve Kırılması

Adım	Prosedür
1	Qualcrimp kırılma aksesuarını 100 ml fizyolojik salın dolu bir kap içine tamamen batırın. Tamamen doygun bir hale gelene kadar hafifçe bastırın. Minimum 1 dakika boyunca karoştırın. Bu işlemi ikinci kıkta tekrar edin.
2	THV'yi tutucudan alın ve tanımlama etiketini çıkınn.
3	Delik tamamen açılanın kadar kırıçının sapını döndürün. 2 parçalı Kırırmayı Durdurma Aparatını kırıçının tabanına takın ve yerine oturmasını sağlayın.
4	Gerekirse THV'yi, Qualcrimp kırılma aksesuarının içine rahatça sığına kadar kırırcıda kışmen kırın.
	Not: 20 mm'lik kapak için kısmen kırma gereklidir.
5	Qualcrimp kırılma aksesuarını THV üzerinde yerleştirerek Qualcrimp kırılma aksesuarının kenarını THV'nin çıkış yoluyla hizalayın.
6	THV ve Qualcrimp kırılma aksesuarını kırıçının delijeine yerleştirin. İletim sistemini, THV içerisinde eş ekseneli olarak THV'nin giriş yolu iletim sisteminin distal ucuna doğru olacak biçimde mavi balon şäftini (Kapak Kırıma Bölümünden) 2-3 mm distal olarak yerleştirin.
7	Balon şäftünü THV içinde eş ekseneli olarak ortalaşın. Qualcrimp tikacına ulaşıcaya kadar THV'yi kırın.
8	Qualcrimp kırılma aksesuarını THV'den ve Qualcrimp tikacını Kırırmayı Durdurma Aparatından çıkarın ve Nihai Tikacı yerinde bırakın.
9	THV'yi kırıcı deliğinde ortalaşın. THV'yi, Nihai Tikacı ulaşana kadar tamamen kırın ve 5 saniye bu şekilde tutun. Bu kırma adımını, toplamda 3 kez kıvrıacak biçimde iki (2) kez daha tekrarlayın.
	Not: Kapak Kırıma Bölümünün THV içinde eş eksenli olduğundan emin olun.
10	Balon şäftünü çekip Balon Kılıdını devreye sokarak iletim sisteminin Varsayılan Konumda olmasını sağlayın.
11	Yükleyici heparinize salın ile yıkayın. THV'yi hemen yükleyicinin içine doğru ilerletin ve tamamen yükleyicinin içine girene kadar ilerlemeye devam edin.
	DİKKAT: THV'nin 15 dakikadan fazla süre tamamen kırılmış halde ve/veya yükleyicide kalmaması gerekdir, aksi takdirde yapraklı hasar görenek kapagın işlevsellliğini etkileyebilir.

Adım	Prosedür
12	<p>Yükleyici başlığını yükleyiciye takın, Esnek Kateteri yeniden yakın ve muşluğunu iletişim sistemi üzerinde kapatın. Stileyi çırkan ve iletişim sisteminin kılavuz tel lümenini yakın.</p> <p>DİKKAT: Yapraklıların zarar görenek kapagın işlevsellliğini etkilemesini önlemek için THV'yi implantasyona hazır olana kadar ıslak tutun.</p> <p>UYARI: Hastanın ciddi bir zarar görmesi riskini önlemek için THV implantasyonundan önce THV'nin doğru bir biçimde konumlandırıldığından hekim tarafından doğrulanması; THV giriş yoluğun (diş kenar ucunun) konik uca yönlendirilmiş halde distal olarak konumlandırılması gereklidir.</p>

7.3 Doğal Kapak Predilatasyonu ve THV İletimi

Doğal kapak predilatasyonu ve THV iletimi, floraskopik ve ekokardiyografik görüntüleme olanaklarına sahip bir kateterizasyon laboratuvarında/hibrit ameliyatnamehede hemodinamik izleme ile lokal ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilmelidir.

ACT'yi ≥ 250 saniyede tutmak için heparin uygulayın.

DİKKAT: Böbrek hasarı riskini azaltmak için kontrast madde kullanımının takip edilmesi gereklidir.

7.3.1 Başlangıç Parametreleri

Adım	Prosedür
1	Doğal aort kapagının görüntüye dik olarak projeksiyonuya supra aortik anjiyogram gerçekleştirin.
2	Sol ve sağ koroner ostiyumların aortik anulustan uzaklığını THV çevreseye yükseliğine göre değerlendirin.
3	Kalp pili (PM) elektrodunu distal ucu sağ ventrikülde konumlandırlıncaya kadar ilerletin.
4	1:1 yakalamada elde etmek için stimülasyon parametrelerini ayarlayın ve pacing'i test edin.

7.3.2 Doğal Kapak Predilatasyonu

Edwards Transfemoral Balon Kateter Kullanım Talimatlarına bakın.

7.3.3 THV İletimi

Adım	Prosedür
1	Edwards kılıfı, kullanım talimatlarına uygun olarak hazırlayın.
2	Gerekirse damarı predilate edin.
3	Kılıfı kullanım talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
4	Yükleyici düzeneğini, yükleyici durana kadar kılıfı yerleştirin.

Adım	Prosedür
5	<p>İletim sistemini, THV kılftan çıkışa kadar ilerletin.</p> <p>DİKKAT: Kılftın ucu aortik bifurkasyonu geçmediyse iliyak damarları/damarların hasar görme riskini en ază indirmek için THV, kılftından ilerletilmelidir.</p> <p>DİKKAT: THV'nin kılft içinde 5 dakikadan fazla kalmaması gereklidir, aksi takdirde yaprakçı hasar göğerek kapaklı işlevselliliğini etkileyebilir.</p>
6	<p>Vaskülatürün düz bir kesiminde, Balon Kılıdını açar ve Uyarı İşaretinin bir kısmı görülene kadar balon kateteri geri çekerek kapak hizalama işlemine başlayın. Uyarı İşaretinin ötesine çekmeyin.</p> <p>UYARI: Balon şaftının zarar görmesini önlemek için balon şaftının proksimal ucunun bükülmeden emin olun.</p> <p>UYARI: Kapak hizalama işlemi düz bir kesimde yapılmazsa bu adım gerçekleştirtilirken iletişim sisteminin zarar görmesine ve balonun sıkıştırılmasına neden olabilecek zorluklarla karşılaşılabilir. Alternatif fluoroskopik görüntümüllerin kullanılması, anatominin eğriliğinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Kapak hizalama işlemi sırasında aşırı gerginlik ile karşılaşılırsa iletişim sisteminin vaskülatürün diğer bir düz kesiminde yeniden konumlandırılması ve sisteme kompresyonu (veya gerginliği) giderilmesi gereklidir.</p> <p>Balon Kılıdını devreye sokun.</p> <p>İnce Ayar Tekerlegini kullanarak THV'yi Kapak Hizalama İşaretleri arasında konumlandırın.</p> <p>Not: Balon Kılıdi devreye sokulmadıysa İnce Ayar Tekerlegini gevireyin.</p> <p>UYARI: THV'nin yanlış yerleştirilmesi veya THV embolizasyonu riskini en ază indirmek için THV'yi distal Kapak Hizalama İşaretinin ötesinde konumlandırmayın.</p> <p>DİKKAT: Kilavuz telin konumunu kaybetmemek için kapak hizalama işlemi sırasında kilavuz telin sol ventriküldeki konumunu koruyun.</p>
7	<p>Aort yanından travers yapmak ve doğal kapaktan geçmek için Esneklik tekerlegini kullanın.</p> <p>Not: Edwards logosunun yukarı baktığını doğrulayın.</p> <p>Not: İletim sistemi, yıkama portunun ters yönüne doğru eklemelerin.</p>
8	Balon Kılıdını açın ve Esnek Kateterin ucunu Üçlü İşaretin ortasına geri çekin. Balon Kılıdını devreye sokun.
9	THV'yi doğal kapaga göre konumlandırın.
10	Gerekirse THV'nin eş eksenliliğini ayarlamak için Esneklik tekerlegini, THV'nin konumunu ayarlamak için İnce Ayar Tekerlegini kullanın.

Adım	Prosedür
11	Yerleştirme işleminden önce, THV'nin Kapak Hizalama İşaretleri arasında doğru konumda ve Esnek Kateter ucunda Üçlü İşaretin ötesinde olduğundan emin olun.
12	<p>THV'yi yerleştirmeye başlayın:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Şişirme cihazının kıldını açın. b) Hemodinamik stabilitenin sağlandığından emin olun ve hızlı pacing'e başlayın; arteriyel kan basincı 50 mmHg veya alta düştüğünde balon sıkıştırma işlemi başlatılmalıdır. c) Balonu, yavaş ve kontrollü bir şekilde sıkıştırma cihazı içindeki hacmin tamamı ile THV'yi yerleştirin, 3 saniye bekletin ve sıkıştırma cihazının silindirlerinin boş olduğunu doğrulayarak balonun tam sıkıştırıldığını emin olun. d) Balonu söndürün. Balon kateter tamamen söndürülüğünde kalp pilini kapatın.

7.3.4 Sistemin Çıkarılması

Adım	Prosedür
1	<p>Aort yanından travers geçeren iletişim sistemini gevşetin. Esnek Kateter ucunun Üçlü İşaret üzerinde kilitlenmiş olduğundan emin olun. Yükleyiciyi iletişim sisteminin proksimal ucuna doğru geri çekin. İletim sistemini kılftan çıkarın.</p> <p>Not: Subklavyen-aksiller yaklaşım için, iletişim sisteminin tüm cihazları tek bir birim olarak çıkarmaya hazır olana kadar kılft içinde tutun.</p> <p>DİKKAT: Damar hasarı riskini en ază indirmek için çıkardan önce iletişim sistemini tamamen gevşetin.</p>

7.4 Prostetik Kapak Konumunun Doğrulanması ve Ölçümler

Hemodinamik parametreleri ölçün ve kaydedin.

Adım	Prosedür
1	Cihaz performansını ve koroner patensiyi değerlendirmek için supra aortik anjiyogram gerçekleştirin.
2	Transvalvüler basınç gradyanlarını ölçün ve kaydedin.
3	<p>ACT düzeyi uygun olduğunda (örneğin <150 saniyeye ulaşlığında) tüm cihazları çıkarın.</p> <p>Cihazın çıkarılması için Edwards kılft kullanım talimatlarına başvurun.</p>
4	Erişim bölgesini kapatın.

8.0 Tedarik Şekli

THV, emniyet belirteçli mühür uygulanmış plastik bir kavanozda, tamponlanmış glutaraldehit içinde steril ve nonpirojenik olarak tedarik edilir. THV'nin aşırı sıcaklık maruz kalmadığını saptamak için her kavanoz, sıcaklık göstergesi bulunan bir raf kutusunda gönderilir. Raf kutusu nakliye öncesinde Strafor içine koyulur.

İletim sistemi ve aksesuarlar etilen oksit ile sterilize edilmiş olarak tedarik edilir.

8.1 Saklama

THV, 10 °C - 25 °C (50 °F - 77 °F) sıcaklıkta saklanmalıdır. Her bir kavanoz, nakliyesinden THV'nin aşırı sıcaklıkta maruz kalıp kalmadığını belirlemek için bir sıcaklık göstergesi içeren koruyucu içinde nakledilir.

İletim sistemi ve aksesuarlar serin, kuru bir yerde saklanmalıdır.

9.0 MR Güvenliği



MR Koşullu

Klinik olmayan testler, Edwards SAPIEN 3 Ultra transkateter kalp kapapının MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu cihazı kullanan bir hasta, bu cihaz yerleştirildikten hemen sonra aşağıdaki koşullarda güvenli bir şekilde taranabilir:

- 1,5 tesla (T) veya 3,0 tesla (T) statik manyetik alan
- 2500 Gauss/cm (25 T/m) veya daha düşük maksimum uzamsal gradyan alanı
- MR sistemi tarafından bildirilen maksimum tüm vücutta ortalamalı spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 2,0 W/kg (Normal Çalışma Modu)

Yukarıda tanımlanan tarama koşullarında transkateter kalp kapapının 15 dakika boyunca kesintisiz taramanın ardından 3,0 °C maksimum sıcaklık artışı neden olmasından belli olmalıdır.

Klinik olmayan testlerde, 3,0 T MRI sistemi kullanılarak tarandığında cihazın neden olduğu görüntü artefaktı, spin eko görüntülerinde implanttan 14,5 mm ye kadar ve gradyan eko görüntülerinde implanttan 30 mm ye kadar uzanmaktadır. Artefakt, gradyan eko görüntülerinde cihaz lümenini engeller.

Implant, 1,5 T veya 3,0 T dışındaki MR sistemlerinde değerlendirilmemiştir.

10.0 Hasta Bilgileri

Her THV ile birlikte bir hasta kayıt formu verilir. İmplantasyondan sonra, lütfen istenen tüm bilgileri tamamlayın. Seri numarası, ambalaj üzerinde ve THV'ye takılan tanımlama etiketinin üzerinde bulunabilir. Orijinal formu, form üzerinde belirtilen Edwards Lifesciences adresine geri gönderin ve hastayı taburcu etmeden önce kendisine geçici tanımlama kartını verin.

11.0 Klinik Çalışmalar

DÜŞÜK CERRAHİ RİSKI OLAN HASTALAR İÇİN SAPIEN 3 THV - STS/ACC TRANSKATETER KAPAP TEDAVİ KAYDI (TVTR) ANALİZİ

Mayıs 2020 tarihinde veritabanından ayıklanan verilere göre 9.479 hastanın doğal aort kapapına (subklavyen/transaksiller veya transfemoral erişim yoluyla) yerleştirilen Edwards SAPIEN 3 transkateter kalp kapapı ile tedavi edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Hastalar, 16 Temmuz 2015 ve 29 Nisan 2020 tarihleri arasında tedavi edilmiştir. Prosedür, 592 katılımcı hastanede gerçekleştirılmıştır.

Düşük riskli hasta popülasyonunda 120 subklavyen/transaksiller (SC/Tax) ve 9.238 transfemoral (TF) erişim kullanılmıştır. Mortalite oranı, SC/Tax için %2,6 ve TF için %0,7 olmuştur. Tüm inme oranı, SC/Tax için %0,8 ve TF için %1,3 olmuştur. Cihaz embolizasyonu, SC/Tax için %0 ve TF için %0 olmuştur. Migrasyon, SC/Tax için %0 ve TF için %0 olmuştur. Yaşamı tehdit eden kanama, SC/Tax için %0 ve TF için %0 olmuştur. Majör kanama, SC/Tax için %0 ve TF için %0,3 olmuştur. Majör vasküler komplikasyon, SC/Tax için %0 ve TF için %0,6 olmuştur.

12.0 Geri Kazanılmış THV ve Cihazın Atılması

Eksplant edilen THV, %10 formalin veya %2 glutaraldehit gibi uygun bir histolojik fixaj maddesi içine yerleştirilip şirkete iade edilmelidir. Bu koşullarda sağlama gereklidir. Eksplant Kiti talebinde bulunmak için Edwards Lifesciences ile iletişime geçin.

Kullanılmış cihazlar, hastane atıkları ve biyozorlarla materyallerle aynı şekilde işlem görebilir ve atılabilir. Bu cihazların atılmasına ilişkin herhangi bir özel risk bulunmamaktadır.

Bu ürünler, aşağıdaki ABD patentlerinin biri veya birkaç altında üretilmekte ve satılmaktadır: ABD Patent No. 7,530,253; 7,780,723; 7,895,876; 8,382,826; 8,591,575; 8,690,936; 8,790,387; 9,301,840; 9,301,841; 9,393,110; ve karşılık gelen yabancı patentler.

Hrvatski

Upute za upotrebu

Implantaciju transkateretskih srčanih zalistaka trebaju izvoditi samo liječnici koji su prošli ospozobljavanje tvrtke Edwards Lifesciences. Liječnik koji izvodi implantaciju treba imati iskustva u balonskoj aortnoj valvuloplastici. Liječnik je odgovoran za odabir odgovarajuću pristupne putanje za implantaciju THV-a temeljem anatomije pacijenta i povezanih rizika.

1.0 Opis proizvoda

• Sustav Edwards SAPIEN 3 Ultra

Sustav Edwards SAPIEN 3 Ultra sastoji se od transkateretskih srčanih zalistaka Edwards SAPIEN 3 Ultra i sustava za uvođenje.

• Transkateretski srčani zalistak Edwards SAPIEN 3 Ultra (slika 1.)

Transkateretski srčani zalistak Edwards SAPIEN 3 Ultra (THV) sastoji se od radioneopropusnog, balonski proširivog okvira od slitine kobala i kroma, trolisnog zalistika od govedeg perikarda te unutarne i vanjske zaštite od polietilen-terefletala (PET). Listići su tretirani sukladno postupku Carpenter-Eduards Thermafix.

THV je namijenjen za implantaciju u rasponu veličine nativnog prstena povezanim s trodimenzionalnim područjem prstena aorte izmjerenim na bazalnom prstenu tijekom sistole:

Tablica 1

Veličina prstena nativnog zalistka (TEE)*	Veličina prstena nativnog zalistka (CT)		Veličina THV-a
	Površina nativnog prstena (mm ²)	Promjer izведен iz površine (mm)	
16 – 19 mm	273 – 345	18,6 – 21,0	20 mm
18 – 22 mm	338 – 430	20,7 – 23,4	23 mm
21 – 25 mm	430 – 546	23,4 – 26,4	26 mm

Preporuke veličine THV-a temelje se na veličini prstena nativnog zalistka izmjerenoj transezofagealnom eholardiografijom (TEE) ili računalnom tomografijom (CT). Tijekom odabira veličine THV-a treba uzeti u obzir anatomske čimbenike pacijenta i više modaliteta snimanja.

Napomena: smanjivanje rizika povezanih s pogrešno određenom veličinom utječe na smanjivanje rizika od paravalvularnog propuštanja, pomicanja i/ili pušnica prstena.

* Zbog ograničenja dvodimenzionskih snimaka, 2D snimanje transezofagealnom eholardiografijom (TEE) treba se nadopuniti 3D mjerjenjima površine.

Edwards, Edwards Lifesciences, logotip sa stiliziranim slovom E, Carpenter-Edwards, Edwards Commander, Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN 3, Edwards SAPIEN 3 Ultra, eSheath, Qualcrimp, SAPIEN, SAPIEN 3, SAPIEN 3 Ultra i TheraFix zaštitni znaci tvrtke Edwards Lifesciences Corporation. Svi ostali zaštitni znaci vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

• Sustav za uvođenje Edwards Commander (slika 2.)

Sustav za uvođenje Edwards Commander (slika 2.) olakšava postavljanje bioproteze. Sustav se sastoji od savitljivog katetera koji služi kao pomoć u poravnavanju zalistka i balona te za praćenje i pozicioniranje THV-a. Sustav za uvođenje sadrži suženi vrh kojim se olakšava prijelaz preko nativnog zalistka. Ručka sadrži kotačić za kontrolu savijanja savitljivog katetera te zaključavanje balona i kotačić za fino namještanje koji olakšavaju poravnanje zalistka i pozicioniranje zalistka unutar nativnog prstena. Unutar lumena žice vodilice sustava za uvođenje nalazi se stilet. Balonski kateter ima radioneopropusne oznake za poravnanje zalistka koje određuju radnu duljinu balona. Središnja radioneopropusna oznaka u balonu pomaže u pozicioniranju zalistka. Trostruku radioneopropusnu oznaku koja se nalazi proksimalno balonu označava položaj savitljivog katetera tijekom postavljanja.

Parametri napuhavanja za postavljanje THV-a su:

Tablica 2

Model	Nazivni promjer balona	Nazivni obujam napuhavanja	Nazivni tlak pucanja (RBP)
9610TF20	20 mm	11 ml	7 atm (709 kPa)
9610TF23	23 mm	17 ml	7 atm (709 kPa)
9610TF26	26 mm	23 ml	7 atm (709 kPa)

• Dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp (slika 3.)

Dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp upotrebljava se tijekom postupka krimpanja THV-a.

• Uvodnik (slika 4.)

Uvodnikom se omogućuje uvođenje krimpanog zalistka kroz hemostatske ventile obloge.

• Kliješta za krimpanje i graničnik za krimpanje (slika 5.)

Kliješta za krimpanje smanjuju promjer THV-a radi njegova postavljanja na sustav za uvođenje. Kliješta za krimpanje sastoje se od mehanizma za kompresiju koji se zatvara ručkom koja se nalazi na kućištu. Kliješta za krimpanje upotrebljavaju se zajedno s dvodijelnim graničnikom za krimpanje za ispravno krimpanje THV-a.

• Obloga tvrtke Edwards

Opis proizvoda potražite u uputama za upotrebu obloge tvrtke Edwards.

• Uređaji za napuhavanje

Uređaj za napuhavanje s mehanizmom za zaključavanje upotrebljava se tijekom predilatacije nativnog zalistka i postavljanja THV-a.

Napomena: za pravilno određivanje volumena sustav za uvođenje Edwards Commander i transfemoralni balonski kateter tvrtke Edwards trebaju se upotrebljavati s uređajem za napuhavanje koji isporučuje tvrtka Edwards Lifesciences.

2.0 Indikacije

Sustav Edwards SAPIEN 3 Ultra indiciran je za upotrebu kod pacijenata sa srčanom bolesti uslijed prirodne kalcificirane aortne stenoze na bilo kojoj razini ili na svim razinama kirurškog rizika od operacije na otvorenom srcu.

3.0 Kontraindikacije

Upotreba sustava Edwards SAPIEN 3 Ultra kontraindicirana je kod pacijenata sa sljedećim:

- dokaz o postojanju intrakardijalne mase, tromba, izraslina, aktivne infekcije ili endokarditisa
- nesposobnost tolerancije antikoagulacijske/antitrombocitne terapije.

4.0 Upozorenja

- Uređaji su dizajnirani, namijenjeni i distribuirani STERILNI samo za jednokratnu upotrebu. **Nemojte ponovno sterilizirati niti upotrebljavati uređaje.** Ne postoji podaci koji bi podržali sterilnost, ariogenost i funkcionalnost uređaja nakon ponovne obrade.
- Ispravno određivanje veličine THV-a ključno je za smanjivanje rizika od paravalvularnog propuštanja, pomicanja i/ili pušnica prstena.
- Liječnik mora potvrditi ispravan smjer THV-a prije implantacije; dotok (kraj vanjske zaštite) THV-a treba biti usmjeren distalno prema vrhu koji se sužava kako bi se sprječio rizik od teške ozljede pacijenta.
- Ubrzano propadanje THV-a može se pojaviti u pacijenata s promijenjenim metabolizmom kalcija.
- Iznimno je važno pratiti elektrodnki kateter za stimulaciju tijekom postupka radi izbjegavanja potencijalnog rizika od perforacije elektrodnog katetera za stimulaciju.
- THV sve vrijeme mora biti hidriran i ne smije doći u doticaj s otopinama, antibioticima, kemikalijama itd. osim otopine u kojoj je dostavljen i sterilne slane fiziološke otopine radi sprečavanja oštećenja listića koje bi moglo utjecati na funkcionalnost zalistaka. Ako se listići THV-a rabe nepravilno ili ako se ošteti tijekom bilo kojeg dijela postupka, treba zamijeniti THV.
- Pacijenti koji su preosjetljivi na kobalt, nikal, krom, molibden, titanij, mangan, silikon i/ili polimerne materijale mogu imati alergijsku reakciju na navedene materijale.
- Nemojte upotrijebiti THV ako je sigurnosni žig za sprječavanje neovlaštenog diranja otvoren jer je sterilnost možda ugrožena.
- Nemojte upotrijebiti THV ako je pokazatelj temperature aktiviran jer je funkcija zalistika možda ugrožena.
- Nemojte upotrijebiti THV ako je istekao rok trajanja jer su funkcija zalistaka ili sterilnost možda ugrožene.
- Nemojte pogrešno rukovati sustavom za uvođenje i ne upotrebljavajte sustav za uvođenje i dodatne uređaje ako su sterilne pregrade pakirana ili bilo koje druge sastavnice otvorene ili oštećene, ako se ne mogu isprati ili je istekao rok trajanja.
- Karakteristike pristupa kao što su teška opstruktivna ili cirkumferencijska klasifikacija, teški tortuozitet, promjer žila manji od 5,5 mm (za transkateretski srčani zalistak SAPIEN 3 Ultra veličine od 20, 23 i 26 mm) mogle bi onemogućiti sigurno postavljanje obloge te ih treba pažljivo procijeniti prije postupka.

5.0 Mjere predostrožnosti

- Glutaraldehid može izazvati iritaciju kože, očiju, nosa i grla. Izbjegavajte dulje ili opetovanju izlaganje otopini ili njezino udisanje. Upotrebljavajte samo uz odgovarajuće prozračivanje. Ako otopina dođe u dodir s kožom, odmah isperite pogodno područje vodom. U slučaju dodira s očima, potražite trenutačnu medicinsku pomoć. Više informacija o izlaganju glutaraldehidu potražite u sigurnosno-tehničkom listu koji možete zatražiti od tvrtke Edwards Lifesciences.
- Sigurnost u učinkovitost THV implantata nije utvrđena kod pacijenata koji imaju:
 - prirođeni unikuspidijni aortni zalistik
 - prethodno postavljen protetski srčani zalistik ili prsten u bilo kom položaju
 - ozbiljnu disfunkciju klijetke s ejekcijskom frakcijom < 20 %
 - hipertrofičnu kardiomiopatiju sa ili bez začepljenja
 - aortnu stenu koju karakterizira kombinacija niskog arteriovenskog (AV) protoka i niskog gradijenta.
- Ako se tijekom guranja katetera kroz vaskulaturu primijeti znatan otpor, zaustavite guranje i prije nastavljanja provjerite što je razlog otporu. Ne pokušavajte na silu prući kateter jer to može dovesti do vaskularnih komplikacija.
- Preporučuje se odgovarajuća antibiotska profilaksia nakon postupka u pacijenata s rizikom od pojave infekcije protetskog zalistika i endokarditisa.
- Primatelji THV-a moraju prema procjeni svojih liječnika ostati na antikoagulacijskoj/antitrombocitnoj terapiji kako bi se smanjio rizik od tromboze zalistaka ili tromboembolije.
- Za THV nije utvrđena dugoročna postojanost. Preporučuje se redovno medicinsko praćenje kako bi se procijenila učinkovitost zalistika.
- Temeljem liječničkog razmatranja rizika i prednosti, THV se može implantirati u relativno mlade pacijente, iako je dugoročna postojanost još uvijek predmet kliničkog istraživanja koje je u tijeku.
- Nemojte previše napuhati balon za postavljanje jer to može sprječiti pravilnu koaptaciju listića zalistka te na taj način utjecati na funkcionalnost zalistaka.
- Rizik od supklavijalnog/aksilarnog pristupa nizak je i prihvatljiv. Međutim, supklavijalni/aksilarni pristup treba se razmotriti u slučajevima kada liječnik procijeni da postoji povećani rizik povezan s transfemoralnim pristupom.
- Kod lijevog aksilarnog pristupa lijevi supklavijalni kut nagiba $\sim 90^\circ$ od luka aorte stvara oštре kuteve koji mogu izazvati savijanje obloge, supklavijalnu/aksilarnu disekciju i oštećenje luka aorte.
- Za lijevi i desni aksilarni pristup tijekom postupka osigurajte da ima protoka u lijevoj internoj mamarnoj arteriji (LIMA) odnosno u desnoj internoj mamarnoj arteriji (RIMA) i nadzirite tlak u homolateralnoj arteriji radialis.

6.0 Potencijalni štetni događaji

Potencijalni rizici povezani sa sveukupnim postupkom, uključujući pristup, kateterizaciju srca, lokalnu i/ili opću anesteziju uključuju:

- alergijske reakcije na antitrombotsku terapiju ili kontrastno sredstvo ili anesteziju
- anemiju
- aneurizmu
- anginu
- aritmije koje uključuju ventrikularnu fibrilaciju (VF) i ventrikularnu tahikardiju (VT)
- AV fistulu ili pseudoaneurizmu
- kardiogeni šok
- sindrom tjesnog odjeljka
- smrt
- disekciju: aorte ili drugih žila
- emboluse, distalne (zračni, tkivni ili trombotski emboli)
- hematom
- hipertenziju ili hipotenziju
- upalu
- ishemiju ili infarkt miokarda
- bol ili promjene na mjestu ulaska
- perforaciju ili puknuće struktura srca
- perforaciju ili puknuće žila
- perikardni izljev ili tamponadu srca
- perifernu ishemiju ili ozljedu živca ili brahijalnog pleksusa
- plućni edem
- bubrežnu insuficijenciju ili zatajenje bubrega
- respiratornu insuficijenciju ili zatajenje dišnog sustava
- sinkopu
- torakalno krvarenje
- vazovagalnu reakciju
- spazam žile
- trombozu/okluziju žila
- povredu žila koja zahtijeva kiruršku obradu ili intervenciju.

Dodatni potencijalni rizici povezani s transkaterferskim zamjenom zalistaka aorte (TAVR), bioprtezom i upotrebom povezanih uredaja i dodatnog pribora uključuju:

- alergijsku/imunološku reakciju na implantat
- fibrilaciju/undulaciju atrija
- krvarenje koje zahtijeva transfuziju ili intervenciju
- srčani zastoj

- zatajenje srca ili nizak minutni volumen srca
- kardiogeni šok
- ozljedu provodnog sustava (mana), uključujući AV-blok, koja može zahtijevati trajni elektrostimulator srca
- koronarnu okluziju
- disekciju, puknuće, ozljedu prstena aorte i okolnih struktura, uključujući uzlavnu aortu, koronarni otvor i ventrikularni septum
- hitnu kardiološku operaciju
- hemolizu
- infekciju, vrućicu, septikemiju, apses, endokarditis
- ozljedu mitralnog zalistka
- mehanički kvar sustava za uvođenje i/ili dodatne opreme, uključujući puknuće balona i odvajanje vrha
- tihu cerebralnu ishemiiju, moždani udar, prolazni ishemijski napadaj, kognitivni poremećaj
- strukturno propadanje zalistka (istrošenost, frakturna, kalcifikacija, stenoza)
- postavljanje zalistka na neželjeno mjesto
- eksplantaciju zalistka
- pomicanje zalistka, pogrešan položaj zalistka ili embolizaciju zalistka koji zahtijevaju intervenciju
- regurgitaciju zalistka, paravalvularnu ili transvalvularnu
- trombozu zalistka.

7.0 Upute za upotrebu

7.1 Kompatibilnost sustava

Naziv proizvoda	Sustav od 20 mm	Sustav od 23 mm	Sustav od 26 mm
	Model		
Transkaterferski srčani zalistak Edwards SAPIEN 3 Ultra	9750TFX (20 mm)	9750TFX (23 mm)	9750TFX (26 mm)
Sustav za uvođenje Edwards Commander	9610TF20	9610TF23	9610TF26
Obloga koju isporučuje tvrtka Edwards Lifesciences			
Uredaj za napuhavanje, dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp, graničnik za krimpanje i uvodnik koje isporučuje tvrtka Edwards Lifesciences			
Klijente za krimpanje tvrtke Edwards	9600CR		

Dodatačna oprema

- standardna oprema za kateterizaciju srca
- fluoroskopija (nepomični, prijenosni ili poluprijenosni sustavi za fluoroskopiju pogodni za upotrebu u perkutanim koronarnim zahvatima)
- mogućnosti za transezofagealnu ili transtorakalnu ehokardiografiju
- iznimno čvrsta žica vodilica izmjenjive dužine od 0,89 mm (0,035 in)

- elektrostimulator srca (PM) i elektrodni kateter za stimulaciju
- transfemoralni balonski kateter tvrtke Edwards ili ekvivalentan
- sterilne posude za ispiranje, sterilna slana fiziološka otopina, sterilna heparinizirana fiziološka otopina i razrijeđeno radioneopropusno kontrastno sredstvo (omjer kontrastnog sredstva i fiziološke otopine 15:85)
- sterilni stol za pripremu THV-a i uređaja
- šprica od 20 cm³ ili veća
- šprica od 50 cm³ ili veća
- visokotlačni trosmjerni zaporni ventil (x2).

7.2 Rukovanje THV-om i njegova priprema

Tijekom pripreme i implantacije proizvoda pridržavajte se sterilne tehnike.

7.2.1 Postupak ispiranja THV-a

Prije otvaranja oprezno provjerite ima li na posudi sa zalistkom tragova oštećenja (npr. puknuta posuda ili poklopac, curenje te žigovi koji su otvoreni ili ih nema).

OPREZ: ako uočite da je spremnik oštećen, propušta, nema odgovarajućeg sredstva za sterilizaciju ili mu žigovi nisu netaknuti, THV se ne smije upotrijebiti za implantaciju jer je sterilnost možda ugrožena.

Korak	Postupak
1	Postavite dvije (2) sterilne posude s najmanje 500 ml sterilne fiziološke otopine za temeljito ispiranje sredstva za sterilizaciju (glutaraldehida) s THV-a.
2	Pažljivo izvadite komplet zalistka/držaća iz posude, a da ne dotaknete tkivo. Usporedite serijski identifikacijski broj zalistka s brojem na poklopцу posude i zabilježite ga u dokumente s podacima pacijenta. Provjerite ima li na zalistku znakova oštećenja okvira ili tkiva.
3	<p>THV isperite kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stavite THV u prvu posudu sa sterilnom fiziološkom otopinom. Fiziološka otopina mora u potpunosti prekrivati THV i držać. Dok su zalistak i držać potopljeni, lagano promiješajte posudu (nježno zavrtite zalistak i držać) naprijed-natrag u trajanju od najmanje 1 minute. Premjestite THV i držać u drugu posudu sa sterilnom fiziološkom otopinom za ispiranje i lagano promiješajte još barem jednu minutu. Pobrinite se da otopina za ispiranje u prvoj posudi nije iskoristena. Kako bi se sprječilo isušivanje tkiva, zalistak treba ostaviti u posljednjoj otopini za ispiranje dok ne bude potreban. <p>OPREZ: nemojte dopustiti da zalistak dode u doticaj s dnom ili stranama posude za ispiranje tijekom miješanja u otopini za ispiranje. Nadalje, tijekom postupka ispiranja izbjegavajte izravan doticaj identifikacijske oznake i zalistka. U posude za ispiranje ne smiju se stavljati nikakvi drugi predmeti. Vlažite zalistak kako bi se sprječilo sušenje tkiva.</p>

7.2.2 Priprema sustava

Korak	Postupak
1	Vizualno pregledajte sve dijelove kako biste utvrdili ima li oštećenja. Provjerite je li sustav za uvođenje potpuno izravnан i je li balonski kateter potpuno uveden u savitljivi kateter. UPOZORENJE: kako biste sprječili moguće oštećenje trupa balona, pazite da se proksimalni kraj trupa balona ne savija.
2	Sustav za uvođenje isperite hepariniziranom fiziološkom otopinom kroz otvor za ispiranje.
3	Uklonite distalni poklopac balona iz sustava za uvođenje. Uklonite stielit s distalnog kraja lumeni žice vodilice i stavite sa strane.
4	Lumen žice vodilice isperite hepariniziranom fiziološkom otopinom. Umjetnici stielit natrag u lumen žice vodilice. Napomena: ne vratite li stielit u lumen žice vodilice, može doći do oštećenja lumena tijekom postupka krimpanja THV-a.
5	Sustav za uvođenje postavite u zadani položaj (kraj reduktora tenzije povratn je između dviju bijelih oznaka na trupu balona) i provjerite je li vrh savitljivog katetera pokriven proksimalnim poklopcem balona.
6	Odvijte poklopac uvodnika i isperite ga hepariniziranom fiziološkom otopinom.
7	Poklopac uvodnika postavite na sustav za uvođenje tako da unutarnji dio poklopca bude okrenut prema distalnom vrhu. Potpuno uvedite balonski kateter u savitljivi kateter. Skinite proksimalni poklopac balona preko plavog dijela trupa balona.
8	Trosmjerni zaporni ventil priključite na otvor za napuhavanje balona. Špricu zapremnine 50 cm ³ ili veću napunite s 15 – 20 ml razrijeđenog kontrastnog sredstva i priključite na trosmjerni zaporni ventil.
9	Uredaj za napuhavanje napunite većom količinom razrijeđenog kontrastnog sredstva u odnosu na naznačeni volumen napuhavanja. Zaključajte i priključite na trosmjerni zaporni ventil. Spojite zaporni ventil na uredaj za napuhavanje.
10	Špricom izvucite vakuum kako biste uklonili zrak. Polako otpustite čep kako bi kontrastno sredstvo ulo u lumen sustava za uvođenje. Ponavljajte sve dok se mjeđuhriči zraka ne uklone iz sustava. Sustav ostavite bez tlaka. UPOZORENJE: provjerite da u balonu nije ostalo tekućine kako biste izbjegli moguće probleme s poravnavanjem zalistka tijekom postupka.
11	Zakrenite ručić uredaja za napuhavanje kako biste uvukli kontrastno sredstvo u špricu i postigli odgovarajući volumen potreban za postavljanje THV-a. Spojite zaporni ventil na špricu i uklonite je.

Korak	Postupak
12	Provjerite je li volumen napuhavanja u uređaju za napuhavanje ispravan. OPREZ: uređaj za napuhavanje zadržite u zaključanom položaju do postavljanja THV-a radi smanjivanja rizika od preuranijenog napuhavanja balona i posljedičnog nepravilnog postavljanja THV-a.

7.2.3 Postavljanje i krimpanje THV-a na sustavu za uvođenje

Korak	Postupak
1	Potpuno uronite dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp u posudu sa 100 ml fiziološke otopine. Nježno pritisnite dok ne postane potpuno namoćen. Miješajte najmanje 1 minuta. Ovaj postupak ponovite u drugoj posudi.
2	THV izvadite iz držača i uklonite identifikacijsku oznaku.
3	Okrećite ručku klješta za krimpanje dok se otvor u potpunosti ne otvori. Dvodijelni graničnik za krimpanje priključite na postolje klješta za krimpanje i pritisnite da klikne u mjestu.
4	Ako je potrebno, djełomično krimpajte THV u klještimu za krimpanje dok tijesno ne naliježe u dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp. Napomena: djełomično krimpanje zalistka od 20 mm nije potrebno.
5	Dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp postavite preko THV-a tako da poravnate rub dodatnog pribora za krimpanje Qualcrimp s izlazom THV-a.
6	Postavite THV i dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp u otvor klješta za krimpanje. Sustav za uvođenje koaksijalno umetnute unutar THV-a 2 – 3 mm distalno u odnosu na plavi trup balona (u odjeljak za krimpanje zalistka) sustava za uvođenje uz dotok THV-a prema distalnom kraju sustava za uvođenje.
7	Trup balona centrirajte koaksijalno unutar THV-a. Krimpajte THV dok ne dođe do graničnika Qualcrimp.
8	Izvadite dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp iz THV-a i graničnik Qualcrimp iz graničnika za krimpanje ostavljajući završni graničnik na mjestu.
9	Centrirajte THV unutar otvora klješta za krimpanje. U cijelosti krimpajte THV dok ne dođe do završnog graničnika i držite 5 sekundi. Dva (2) puta ponovite korak krimpanja do sveukupno 3 krimpanja. Napomena: provjerite je li odjeljak za krimpanje zalistka koaksijalno postavljen unutar THV-a.
10	Povucite trup balona i aktivirajte zaključavanje balona tako da se sustav za uvođenje nalazi u zadanim položaju.

Korak	Postupak
11	Uvodnik isperite hepariniziranom fiziološkom otopinom. Odmah uvedite THV u uvodnik sve dok nije potpuno unutar uvodnika. OPREZ: THV ne smije ostati potpuno krimpan i ili u uvodniku dulje od 15 minuta jer može doći do oštećenja listića koje može utjecati na funkcionalnost zalistka.
12	Pričvrstite poklopac uvodnika na uvodnik, ponovno isperite savitljivi kateter i zatvorite zaporni ventil prema sustavu za uvođenje. Izvadite stilet i isperite lumen žice vodilice sustava za uvođenje. OPREZ: vlažite THV sve dok ne bude spremna za implantaciju kako biste sprječili oštećenje listića koje može utjecati na funkcionalnost zalistka. UPOZORENJE: liječnik mora potvrditi ispravan smjer THV-a prije implantacije. Dotok (kraj vanjske zaštite) THV-a treba biti usmjeren distalno prema suženom vrhu kako bi se sprječio rizik od teške ozljede pacijenta.

7.3 Predilatacija nativnog zalistka i uvođenje THV-a

Predilatacija nativnog zalistka i uvođenje THV-a moraju se izvoditi pod djelovanjem lokalne i/ili opće anestezije s hemodinamskim praćenjem u dvorani za kateterizaciju odnosno hibridnoj kirurškoj dvorani s fluoroskopskim i ehokardiografskim mogućnostima snimanja.

Primjenite heparin radi održavanja ACT-a na ≥ 250 s.

OPREZ: potrebno je nadzirati upotrebu kontrastnog sredstva radi smanjivanja rizika od oštećenja bubrega.

7.3.1 Osnovni parametri

Korak	Postupak
1	Izvršite supraortni angiogram s projekcijom nativnog aortnog zalistka okomito na prikaz.
2	Procijenite udaljenost lijevog i desnog koronarnog otvora od prstena aorte u odnosu na visinu okvira THV-a.
3	Uvedite elektrodnji kateter elektrostimulatora srca (PM) dok njegov distalni kraj ne bude namješten u desnu klijetku.
4	Namjestite parametre stimulacije da dobijete prihvat 1:1 i provjerite elektrostimulaciju.

7.3.2 Predilatacija nativnog zalistka

Pogledajte upute za upotrebu transfemoralnog balonskog katetera tvrtke Edwards.

7.3.3 Uvođenje THV-a

Korak	Postupak
1	Pripremite oblogu tvrtke Edwards prema njegovim uputama za upotrebu.
2	Po potrebi predilatirajte žilu.
3	Uvedite oblogu prema uputama za upotrebu.
4	Umetnite sklop uvođnika u oblogu dok se uvođnik ne zaustavi.
5	Uvodite sustav za uvođenje sve dok THV ne izade iz obloge. OPREZ: THV se ne smije uvoditi kroz oblogu ako vrh obloge nije prošao bifurkaciju aorte kako bi se rizik od oštećenja jedne ili više iljačnih žila sveo na najmanju moguću mjeru. OPREZ: THV ne smije ostati u oblozi dulje od 5 minuta jer može doći do oštećenja listića koje može utjecati na funkcionalnost zalistka.
6	U ravnom dijelu vaskulature započinite poravnanje zalistka tako da isključite zaključavanje balona i povučete balonski kateter unatrag dok dio oznake upozorenja ne postane vidljiv. Nemojte izvlačiti dalje od oznake upozorenja. UPOZORENJE: kako biste spriječili moguće oštećenje trupa balona, pazite da se proksimalni kraj trupa balona ne savija. UPOZORENJE: ako poravnavanje zalistka nije izvršeno u ravnom dijelu, možda će biti problema u izvođenju tog koraka koji može dovesti do oštećenja sustava za uvođenje i nemogućnosti napuhavanja balona. Primjena alternativnog fluoroskopskog praćenja može pomoći u procjeni zakrivljenosti anatomije. Ako se primijeti prekomerno zatezanje tijekom poravnavanja zalistka, potrebno je ponovno postaviti sustav za uvođenje u drugi ravan dio vaskulature i otpustiti kompresiju (ili zatezanje) u sustavu. Aktivirajte zaključavanje balona. S pomoću kotačića za fino namještanje postavite THV između oznaka za poravnanje zalistka. Napomena: ne okrećite kotačić za fino namještanje ako zaključavanje balona nije aktivirano. UPOZORENJE: nemojte postavljati THViza distalne oznake za poravnanje zalistka kako biste smanjili rizik od nepravilnog postavljanja THV-a ili embolizacije THV-a. OPREZ: tijekom poravnjanja zalistka održavajte položaj žice vodilice u lijevoj klijetki kako žica vodilica ne bi promjenila položaj.

Korak	Postupak
7	Primjenom kotačića za kontrolu savijanja izvedite prijelaz preko luka aorte i preko nativnog zalistka. Napomena: provjerite je li logotip Edwards okrenut prema gore. Napomena: sustav za uvođenje savija se u smjeru suprotnom od otvora za ispiranje.
8	Deaktivirajte zaključavanje balona i izvucite vrh savitljivog katetera do središta trostrukre oznake. Aktivirajte zaključavanje balona.
9	Pozicionirajte THV u odnosu na nativni zalistak.
10	Po potrebi upotrijebite kotačić za kontrolu savijanja za podešavanje koaksijalnog položaja THV-a i kotačić za fino namještanje za pozicioniranje THV-a.
11	Prije postavljanja provjerite je li THV ispravno pozicioniran između oznaka za poravnanje zalistka i je li vrh savitljivog katetera iznad trostrukre oznake.
12	Započnete s postavljanjem THV-a: a) Otključajte uređaj za napuhavanje. b) Uverite se da je uspostavljena hemodinamska stabилност i počnete brzu elektrostimulaciju. Kada se arterijski krvni tlak smanji na 50 mmHg ili niži, može započeti napuhavanje balona. c) Polaganim, kontroliranim napuhavanjem postavite THV tako da balon napušte cijelim volumenom uređaja za napuhavanje, držite 3 sekunde i provjerite je li cilindar uređaja za napuhavanje prazan kako biste se uverili da je balon potpuno napuštan. d) Ispušte balon. Kada se balonski kateter u potpunosti ispuše, isključite elektrostimulator srca.

7.3.4 Uklanjanje sustava

Korak	Postupak
1	Izravnajte sustav za uvođenje dok prelazi preko luka aorte. Provjerite je li vrh savitljivog katetera zaključan iznad trostrukre oznake. Uvodnik povucite prema proksimalnom kraju sustava za uvođenje. Izvadite sustav za uvođenje iz obloge. Napomena: prilikom supklavijalno-aksilarnog pristupa zadržite sustav za uvođenje unutar obloge sve dok niste spremni ukloniti sve uređaje kao jednu cjelinu. OPREZ: prije vađenja potpuno izravnajte sustav za uvođenje kako biste smanjili rizik od vaskularne ozljede.

7.4 Potvrda položaja i mjera protetskog zalistka

Izmjerite i zabilježite hemodinamske parametre.

Korak	Postupak
1	Izvršite supraortni angiogram radi procjene učinka uređaja i koronarne prohodnosti.
2	Izmjerite i zabilježite gradijente transvalvularnog tlaka.
3	Uklonite sve uređaje kada je razina ACT-a odgovarajuća (npr. dostigne < 150 s). Za sigurno uklanjanje proizvoda pogledajte upute za upotrebu obolege tvrtke Edwards.
4	Zatvorite pristupno mjesto.

8.0 Način isporuke

THV se isporučuje sterilan i apirogen, pakiran u puferirani glutaraldehid, u plastičnoj posudi na koju je stavljen sigurnosni žig radi sprečavanja neovlaštenog diranja. Svaka se posuda dostavlja u kutiji koja sadrži pokazatelj temperature radi utvrđivanja izlaganja THV-a ekstremnoj temperaturi. Kutija se prije isporuke zaštićuje stiroprom.

Sustav za uvođenje i dodatni pribor dostavljaju se sterilizirani etilen-oksidom.

8.1 Čuvanje

THV se mora pohraniti na temperaturi od 10 °C do 25 °C (od 50 °F do 77 °F). Svaka se posuda dostavlja u kutiji koja sadrži pokazatelj temperature radi utvrđivanja izlaganja THV-a ekstremnoj temperaturi.

Sustav za uvođenje i dodatni pribor treba pohraniti na hladnom, suhom mjestu.

9.0 Sigurnost kod pregleda magnetskog rezonancijom (MR)



Uvjetovalno siguran kod pregleda MR-om

Nekliničkim ispitivanjem utvrđeno je da je transkateterski srčani zalistak Edwards APIEN 3 Ultra uvjetno siguran kod pregleda MR-om. Pacijent s ovim proizvodom sigurno se može snimati odmah nakon postavljanja proizvoda u sljedećim uvjetima:

- statičko magnetsko polje od 1,5 tesle (T) ili 3,0 tesle (T)
- maksimalni prostorni gradijent polja do 2500 gausa/cm (25 T/m) ili niži
- maksimalna prosječna stopa apsorpcije (eng. specific absorption rate, SAR) za cijelo tijelo zabilježena za sustav MR-a do 2,0 W/kg (uobičajeni način rada).

U gore navedenim uvjetima snimanja očekuje se da će transkateterski srčani zalistak uzrokovati maksimalno povećanje temperature manje od 3,0 °C nakon 15 minuta neprekidnog snimanja.

U nekliničkom ispitivanju artefakti slike uzrokovani proizvodom mogu se širiti do 14,5 mm od implantata pri snimanju spin echo slike a 30 mm pri snimanju gradient echo slike u sustavu za MR od 3,0 T. Artefakt onemogućuje jasan prikaz lumena na gradient echo slikama.

Implantat nije procijenjen u drugim sustavima za MR osim sustava od 1,5 T ili 3,0 T.

10.0 Podaci o pacijentu

S svakim se THV-om dostavlja obrazac za registraciju pacijenta. Nakon implantacije popunite sve potrebne podatke. Serijski broj nalazi se na pakovanju i na identifikacijskoj oznaci koja se nalazi na THV-u. Izvorni obrazac vratite na adresu poduzeća Edwards Lifesciences koja je naznačena na obrascu i prije otpuštanja pacijentu dajte privremenu identifikacijsku karticu.

11.0 Klinička ispitivanja

APIEN 3 THV ZA PACIJENTE S NISKIM KIRURŠKIM RIZIKOM – ANALIZA STS/ACC REGISTRA LIJEĆENJA TRANSKATETERSKIM ZALISTKOM (TVTR)

Izvadak iz baze podataka izvršen u svibnju 2020. izdvojio je 9479 pacijenata liječenih transkateterskim srčanim zalistkom Edwards APIEN 3 postavljenim u nativni aortni zalistak (putem supklavijalnog/transaksilarnog ili transfemoralnog pristupa). Pacijenti su liječeni u razdoblju od 16. srpnja 2015. do 29. kolovoza 2020. Postupak se provodio u 592 bolnice koje su sudjelovale u ispitivanju.

U populaciji pacijenata niskog rizika bilo je 120 supklavijalnih/transaksilarnih (SC/Tax) i 19238 transfemoralnih (TF) pristupa. Stopa smrtnosti za SC/Tax iznosila je 2,6 %, odnosno 0,7 % za TF. Stopa svih moždanih udara za SC/Tax iznosila je 0,8 %, odnosno 1,3 % za TF. Embolizacija proizvoda za SC/Tax iznosila je 0 %, odnosno 0 % za TF. Migracija za SC/Tax iznosila je 0 %, odnosno 0 % za TF. Krvarenje opasno po život za SC/Tax iznosilo je 0 %, odnosno 0 % za TF. Veliko krvarenje za SC/Tax iznosilo je 0 %, odnosno 0,3 % za TF. Teška vaskularna komplikacija za SC/Tax iznosila je 0 %, odnosno 0,6 % za TF.


12.0 Izvađeni THV i odlaganje proizvoda u otpad

Eksplantirani THV treba staviti u odgovarajući histološki učvršćivač, kao što je 10 %-tri formalin ili 2 %-tri glutaraldehid i vratiťi tvrtki. Pod ovim uvjetima hlađenje nije potrebno. Komplet za eksplantaciju zatražite od tvrtke Edwards Lifesciences.

Iskorištenim uredajima možete rukovati i zbrinuti ih u otpad na isti način kao i bolnički otpad i biološki opasne materijale. Ne postoje posebni rizici povezani s odlaganjem ovih proizvoda u otpad.

Ti se proizvodi proizvode i prodaju pod jednim patentom ili više njih od slijedećih patenata registriranih u SAD-u: patent SAD-a br. 7,530,253; 7,780,723; 7,895,876; 8,382,826; 8,591,575; 8,690,936; 8,790,387; 9,301,840; 9,301,841; 9,393,110; te odgovarajući strani patentni.


13.0 Рисунки ■ Şekiller ■ Slike



9750TFX

Размер клапана / Kapak Boyutu / Veličina zalistka	Высота клапана (мм) / Kapak Yüksekliği (mm) / Visina zalistka (mm)
20 mm	15,5 mm
23 mm	18,0 mm
26 mm	20,0 mm

Рис. 1. Сердечный клапан для чрескатетерного введения Edwards SAPIEN 3 Ultra ■ Şekil 1: Edwards SAPIEN 3 Ultra Transkaterter Kalp Kapığı ■ Slike 1: Transkateterski srčani zalistak Edwards SAPIEN 3 Ultra



**Рис. 2. Система доставки Edwards Commander ■ Şekil 2: Edwards Commander İletim Sistemi
■ Slika 2: Sustav za uvođenje Edwards Commander**




Рис. 3. Принадлежность для обжима Qualcrimp
■ **Şekil 3: Qualcrimp Kırılma Aksesuarı**
■ **Slika 3: Dodatni pribor za krimpanje Qualcrimp**




Рис. 4. Загрузчик ■ Şekil 4: Yükleyici
■ **Slika 4: Uvodnik**




Рис. 5. Обжимное устройство и двухкомпонентный ограничитель обжима ■ Şekil 5: Kırıcı ve 2 Parçalı Kırırmayı Durdurma Aparatı
■ **Slika 5: Klijesta za krimpanje i dvodijelni graničnik za krimpanje**

Эта страница оставлена пустой намеренно.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Ova stranica namjerno je ostavljena praznom.

Эта страница оставлена пустой намеренно.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Ova stranica namjerno je ostavljena praznom.

Эта страница оставлена пустой намеренно.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Ova stranica namjerno je ostavljena praznom.

Условные обозначения • Sembol Açıklamaları • Legenda simbola

	Русский	Türkçe	Hrvatski		Русский	Türkçe	Hrvatski
	Номер по каталогу	Katalog Numarası	Kataloški broj		Стерильно	Steril	Sterilno
#" data-bbox="90 170 130 190"/>	Количество	Miktar	Količina		Стерилизовано этиленоксидом	Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmişdir	Sterilizirano etilen-oksidom
	Минимальный размер интродьюсера	Minimum introdüler boyutu	Minimalna veličina uvodnog instrumenta		Стерилизовано излучением	İşinlama yoluyla sterilize edilmiştir	Sterilizirano zračenjem
— cm —	Рабочая длина	Kullanılabilir uzunluk	Upotrebljiva dužina		Стерилизовано паром или сухим жаром	Buhar veya kuru ısı kullanılarak sterilize edilmiştir	Sterilizirano parom ili vrućim, suhim zrakom
	Не использовать повторно	Yeniden kullanmayın	Nemojte ponovo upotrebljavati		Совместимо с Axela	Axela Uyumluluğu	Kompatibilnost obloge Axela
	Номер партии	Lot Numarası	Broj serije		Использовать до	Son kullanma tarihi	Rok upotrebe
	Предостережение Внимание, см. инструкции по применению	Dikkat Dikkat, kullanım talimatlarına bakın	Oprez Pažnja: pogledajte upute za upotrebu		Серийный номер	Seri Numarası	Serijski broj
	См. инструкции по применению	Kullanım talimatlarına başvurun	Pogledajte upute za upotrebu		Производитель	Üretici	Proizvođač
	См. инструкции по применению на веб-сайте	Web sitesindeki kullanım talimatlarına başvurun	Pogledajte upute za upotrebu na internetskoj stranici		Дата производства	Üretim tarihi	Datum proizvodnje
	Не использовать, если упаковка повреждена	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın	Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno		Официальный представитель в Европейском сообществе	Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.	Ambalaj açılmış veya hasarlıysa kullanmayın.	Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno.		Рекомендованный размер проводника	Tavsiye edilen kılavuz tel boyutu	Preporučena veličina žice vodilice
	Внешний диаметр	Diş çap	Vanjski promjer		Размер	Boyut	Veličina
	Внутренний диаметр	İç çap	Unutrašnji promjer		Совместимо с проводником	Kılavuz tel uyumluluğu	Kompatibilnost žice vodilice
	Беречь от влаги	Kuru halde tutun	Držati suhim		Номинальное давление	Nominal basınc	Nazivni tlak
	Хранить в прохладном, сухом месте	Serin, kuru yerde saklayın	Pohranite na hladnom, suhom mjestu		Расчетное давление разрыва	Nominal patlama basıncı	Nazivni tlak pucanja
	Уникальный идентификатор устройства	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı	Jedinstveni identifikator proizvoda		Прямой кончик	Düz	Ravno
	Ограничение по температуре	Sıcaklık Sınırı	Ograničenje temperature		Изогнутый кончик	Yönü Değiştirilmiş	Savinuto
					Рекомендуемая длина проводника	Kılavuz tel için önerilen uzunluk	Preporučena dužina žice vodilice

Условные обозначения • Sembol Açıklamaları • Legenda simbola

	Русский	Türkçe	Hrvatski		Русский	Türkçe	Hrvatski
	Минимальный размер гильзы	Minimum kılıf boyutu	Minimalna veličina obloge		Условно безопасно при проведении МРТ	MR Koşullu	Uvjetno siguran kod pregleda MR-om
	Размер канюли катетера	Kateter şaft boyutu	Veličina osovine katetera		Содержимое	İçindekiler	Sadržaj
	Диаметр баллона	Balon çapı	Promjer balona		Апирогенно	Nonpirojeniktir	Nepirogeno
	Рабочая длина баллона	Balon çalışma uzunluğu	Radna duljina balona	IPX1	Водостойкое оборудование	Su sıçramasına karşı korumalı ekipman	Oprema sa zaštitom od kapanja
	Контактирующий с пациентом элемент типа CF	CF Tipi Hastaya Temas Eden Parça	Postavljeni dio vrste CF		Если упаковка не вскрыта и не повреждена, ее содержимое является стерильным, а канал жидкости — апирогенным.	Ambalaj açılmadığı veya hasar görmemişsi surece içindeler sterildir ve sıvı yolu nonpirojeniktir. Ambalaj açılmış veya hasarı kullanmayı etmeyin.	Sadržaj je sterilan, a put tekućine apirogen ak je pakiranje neotvorenio i neosteceno. Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno. Nemojte ponovo sterilizirati.
20 mm	Для использования с сердечным клапаном для чрескатетерного введения Edwards размером 20 мм	20 mm boyutundaki Edwards Transkaterter kalp kapağı ile kullanım içindir	Za upotrebu s transkaterterskim srčanim zalistkom tvrtke Edwards veličine 20 mm		Если упаковка не вскрыта и не повреждена, ее содержимое является стерильным и апирогенным. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Не стерилизовать повторно.	Ambalaj açılmadığı veya hasar görmemişsi surece içindeler steril ve nonpirojeniktir. Ambalaj açılmış veya hasarı kullanmayın. Yeniden sterilize etmeyin.	Sadržaj je steril i apirogen ak je pakiranje zatvoreno i neosteceno. Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno. Nemojte ponovo sterilizirati.
23 mm	Для использования с сердечным клапаном для чрескатетерного введения Edwards размером 23 мм	23 mm boyutundaki Edwards transkaterter kalp kapağı ile kullanım içindir	Za upotrebu s transkaterterskim srčanim zalistkom tvrtke Edwards veličine 23 mm		Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
26 mm	Для использования с сердечным клапаном для чрескатетерного введения Edwards размером 26 мм	26 mm boyutundaki Edwards transkaterter kalp kapağı ile kullanım içindir	Za upotrebu s transkaterterskim srčanim zalistkom tvrtke Edwards veličine 26 mm				
29 mm	Для использования с сердечным клапаном для чрескатетерного введения Edwards размером 29 мм	29 mm boyutundaki Edwards transkaterter kalp kapağı ile kullanım içindir	Za upotrebu s transkaterterskim srčanim zalistkom tvrtke Edwards veličine 29 mm				
23 mm / 26 mm	Для использования с сердечным клапаном для чрескатетерного введения Edwards размером 23 или 26 мм	23 mm veya 26 mm boyutundaki Edwards transkaterter kalp kapağı ile kullanım içindir	Za upotrebu s transkaterterskim srčanim zalistkom tvrtke Edwards veličine 23 mm ili 26 mm		Совместимо с eSheath	eSheath uyumluluğu	Kompatibilnost obloge eSheath
	Нестерильно	Steril değildir	Nesterilno		Раздельный сбор аккумуляторов в соответствии с директивой EC 2006/66/EC	2006/66/EC sayılı AB Direktifi'ne uygun ayrı batarayalar koleksiyonu	Odvjedno skupljanje za baterije sukladno direktivi Europejske zajednice 2006/66/EZ
	Содержит фталаты	Ftalat içerir	Sadrži ftalate				

Примечание. На этикетках данного изделия могут указываться не все символы. • **Not:** Bu ürünün etiketinde tüm semboller yer almamış olabilir. • **Paromena:** na oznaka ovog proizvoda ne moraju se nalaziti svi simboli.

[EC REP]

Edwards Lifesciences Services GmbH
Edisonstr. 6
85716 Unterschleißheim
Germany

 **Edwards Lifesciences LLC**
One Edwards Way
Irvine, CA 92614 USA

Telephone 949.250.2500
 800.424.3278
FAX 949.250.2525



2021-08
10048285001 A
© Copyright 2021, Edwards Lifesciences LLC
All rights reserved.

